

SHARP®

ELECTRONIC PRINTING CALCULATOR
DRUCKENDER TISCHRECHNER
CALCULATRICE IMPRIMANTE ÉLECTRONIQUE
CALCULADORA IMPRESORA ELECTRÓNICA
CALCOLATRICE ELETTRONICA STAMPANTE
ELEKTRONISK SKRIVANDE OCH VISANDE RÄKNARE
ELEKTRONISCHE REKENMACHINE MET AFDruk
ELEKTRONISESTI TULOSTAVA LASKIN

ENGLISH	Page 1	ITALIANO	Pagina 45
CALCULATION EXAMPLES	Page 89	ESEMPI DI CALCOLO	Pagina 91
DEUTSCH	Seite 12	SVENSKA	Sida 56
RECHNUNGSBEISPIELE	Seite 89	GRUNDLÄGGANDE RÄKNEEXEMPEL ...	Sida 91
FRANÇAIS	Page 23	NEDERLANDS	Pagina 67
EXEMPLES DE CALCULS	Page 90	REKENVOORBEELDEN	Pagina 92
ESPAÑOL	Página 34	SUOMI	Sivu 78
EJEMPLOS DE CALCULOS	Página 90	LASKENTAESIMERKKEJÄ	Sivu 92



EL-1611P

OPERATION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI
MANUAL DE MANEJO
MANUALE DI ISTRUZIONI
BRUKSANVISNING
GEBRUIKSAANWIJZING
KÄYTTÖOHJE

This equipment complies with the requirements of Directive 89/336/EEC as amended by 93/68/EEC.

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EG-Richtlinie 89/336/EWG mit Änderung 93/68/EWG.

Ce matériel répond aux exigences contenues dans la directive 89/336/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE.

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de richtlijn 89/336/EEG, gewijzigd door 93/68/EEG.

Dette udstyr overholder kravene i direktiv nr. 89/336/EEC med tillæg nr. 93/68/EEC.

Quest' apparecchio è conforme ai requisiti della direttiva 89/336/EEC come emendata dalla direttiva 93/68/EEC.

Η εγκατάσταση αυτή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 89/336/ΕΟΚ, όπως ο κανονισμός αυτός συμπληρώθηκε από την οδηγία 93/68/ΕΟΚ.

Este equipamento obedece às exigências da directiva 89/336/CEE na sua versão corrigida pela directiva 93/68/CEE.

Este aparato satisface las exigencias de la Directiva 89/336/CEE modificada por medio de la 93/68/CEE.

Denna utrustning uppfyller kraven enligt riktlinjen 89/336/EEC så som kompletteras av 93/68/EEC.

Dette produktet oppfyller betingelsene i direktivet 89/336/EEC i endringen 93/68/EEC.

Tämä laite täyttää direktiivin 89/336/EEC vaatimukset, jota on muutettu direktiivillä 93/68/EEC.

OPERATIONAL NOTES

Thank you for your purchase of the SHARP electronic printing calculator, model EL-1611P.

To insure trouble-free operation of your SHARP calculator, we recommend the following:

1. The calculator should be kept in areas free from extreme temperature changes, moisture, and dust.
2. A soft, dry cloth should be used to clean the calculator. Do not use solvents or a wet cloth.
3. Since this product is not waterproof, do not use it or store it where fluids, for example water, can splash onto it. Raindrops, water spray, juice, coffee, steam, perspiration, etc. will also cause malfunction.
4. If service should be required, use only a SHARP servicing dealer, a SHARP approved service facility or SHARP repair service.
5. If you pull out the power cord to cut electricity completely or replace the batteries, the presently stored tax rate will be cleared.

CONTENTS

	Page
OPERATING CONTROLS	2
INK ROLLER REPLACEMENT	3
PAPER ROLL REPLACEMENT	5
POWER SUPPLY	7
ERRORS	9
SPECIFICATIONS	10
RESETTING THE UNIT	11
CALCULATION EXAMPLES	89
TAX RATE CALCULATIONS	98

OPERATING CONTROLS

ON
C-CE

POWER ON KEY / CLEAR / CLEAR ENTRY KEY:

Clear – This key also serves as a clear key for the calculation register and resets an error condition.

Clear entry – When pressed after a number and before a function, clear the number.

OFF

POWER OFF KEY:

When this key is pressed, the power is turned off.

P

PRINT KEY:

To save paper you can only print what is displayed, even in non-print mode.

Pressing **P** after the entry of a number will print the entry with the symbol “#” even in non-print mode.

Pressing **.** will insert a separator into a number entry such as a code, date, etc. Separators are displayed as a period and dashes but printed as periods.

P/NP
M+

MEMORY + KEY / PRINT ON / OFF KEY:

Pressing **2nd** **P/NP** selects print mode or non-print mode. Cause the calculator to operate in a display / print or display only mode, depending upon the calculator's

present state.

“P” on the display: Print mode.

“NP” on the display: Non-print mode.

DEC
M-

MEMORY – KEY / DECIMAL SELECTION KEY:

Pressing **2nd** **DEC** sets the number of decimal places in the result.

F → 3 → 2 → 1 → 0 → **A**

“F” on the display:

The answer is displayed in the floating decimal system.

“3, 2, 1, 0” on the display:

Presets the number of decimal places in the answer.

“A” on the display (Add mode):

The decimal point in addition and subtraction entries is automatically positioned to the 2nd digit from the lowest digit of entry number. Use of the add mode permits addition and subtraction of numbers without entry of the decimal point. Use of **.**, **×** and **÷** will automatically override the add mode and decimally correct answers will be printed.

TAX-

PRE-TAX KEY

RATE SET

TAX+

TAX-INCLUDING KEY / TAX RATE SET KEY:

You can set the tax rate by pressing **2nd** **RATE SET**. (A maximum of 4 digits excluding the decimal point can be stored as the tax rate.)

2nd

2nd FUNCTION KEY:

To use the functions shown above the keys, such as “DEC”, press the **2nd** key first. (When the **2nd** key is pressed, “2nd” will appear at the top of the display.)

Example: To change decimal place setting from F to 2

2nd **DEC**, **2nd** **DEC**

PAPER FEED KEY:

When pressed, the paper tape advances.

DISPLAY:

F: Floating decimal mode

3, 2, 1, 0: Preset decimal mode

A: Add mode

P: Print mode

NP: Non-print mode

2nd: **2nd** functions are available

TAX+: Incl. tax

TAX-: Pre-tax

TAX : Tax rate

M: Memory

-: Minus

E: Error

- For illustration purposes, all the relevant symbols are visible in the display above. However, in actual use, this would never happen.

INK ROLLER REPLACEMENT

If printing is blurry even when the ink roller is in the proper position, replace the roller.

Ink roller: Type EA-732R

WARNING

APPLYING INK TO WORN INK ROLLER OR USE OF UNAPPROVED INK ROLLER MAY CAUSE SERIOUS DAMAGE TO PRINTER.

- 1) Turn the power off.
- 2) Remove the printer cover. (Fig. 1)
- 3) Remove the ink roller by turning it counterclockwise and pulling it upward. (Fig. 2)
- 4) Install the new ink roller and press it in the correct position. Make sure that the ink roller is securely in place. (Fig. 3)
- 5) Put back the printer cover.




Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3

Cleaning the printing mechanism

If the print becomes dull after long time usage, clean the printing wheel according to the following procedures:

- 1) Remove the printer cover and the ink roller.
- 2) Install the paper roll and feed it until it comes out of the front of the printing mechanism.
- 3) Put a small brush (like a tooth brush) lightly to the printing wheel and clean it by pressing .
- 4) Put back the ink roller and the printer cover.

Notes:


- Never attempt to turn the printing belt or restrict its movement while printing. This may cause incorrect printing.
- Do not rotate the printing mechanism manually, this may damage the printer.

PAPER ROLL REPLACEMENT



Never insert paper roll if torn. Doing so will cause paper to jam. Always cut leading edge with scissors first.

◆ When using the paper roll that is less than or equals to 25 mm (31/32") in outside diameter:


Paper roll : Type EA-7100P



STEP 1




STEP 2



STEP 3

leading edge




Paper
cutter


STEP 4

Note: Paper tape replacement rolls are available where the EL-1611P calculator is sold.



◆ When using the paper roll that is 12mm (15/32") in inside diameter and up to 80mm (3-5/32") in outside diameter:




STEP 1




STEP 2




STEP 3



STEP 4



STEP 5



STEP 6

- Caution:**
- Never use the supplied paper (25 mm (31/32") in outside diameter) in the holder.
 - When replacing the paper, touching the inside of the printer may damage it.
 - The calculator has a free-paper mechanism. When drawing out the paper tape, pull it straight forward on the paper cutter side.

POWER SUPPLY

This calculator operates on dry batteries.

The calculator can also be operated on AC power through use of an AC adaptor.

BATTERY OPERATION

If the display becomes dim or the printer stops before or during printing, the batteries should be replaced.


Battery: Heavy-duty manganese battery, size AA (or R6) × 4

1. Turn off power by pressing **OFF**.
2. Remove the battery cover by sliding it in the direction of the arrow on the cover.
3. Replace the batteries. Be sure that the “+” and “-” marks on the battery correspond to the “+” and “-” marks in the calculator. Always put back the 4 batteries at the same time.
4. Put back the battery cover.

5. After the replacement, press **OFF** and **ON** in this order to clear the calculator.

When the batteries are correctly installed “0.” will be displayed. (If the display is blank, displays any other symbol or the keys become inoperative, remove the batteries and install them again. Press **OFF** and **ON** in this order and check the display again.)

Note: Due to solvent leakage of the battery, keeping a used battery in the battery compartment may result in damage to the calculator. Remove a used battery promptly.




AC POWER OPERATION (OPTION)

AC adaptor: Model EA-28A

When the AC adaptor is connected to the calculator, the power source is automatically switched over from dry batteries to AC power source.

HOW TO CONNECT THE AC ADAPTOR



Make sure that you turn the calculator's power off when connecting or disconnecting the AC adaptor.

To connect the AC adaptor, follow steps ① and ②.

To disconnect the AC adaptor, simply reverse the procedure.

- Notes:**
- When the calculator is not in use, be sure to remove the adaptor from the calculator and the wall outlet.
 - Never use any other AC adaptor except EA-28A.

CAUTION

Use of other than the AC adaptor EA-28A may apply improper voltage to your SHARP calculator and will cause damage.

ERRORS

There are several situations which will cause an overflow or an error condition.

When this occurs, an error symbol “E” will be displayed and “- - - - -” will be printed, and all keys will electronically lock except $\boxed{C\cdot CE}$, $\boxed{\uparrow}$ and \boxed{OFF} .

$\boxed{C\cdot CE}$ must be depressed to restart the calculation.

The contents of the memory at the time of the error are retained.

1. When the integer portion of an answer exceeds 12 digits and does not exceed 24 digits.

OVERFLOW CALCULATION

Ex. Select decimal position “F”.

$$888888888888 \boxed{+} 345678923456 \boxed{=} \rightarrow 1.23456781234E$$

$(1.23456781234 \times 1,000,000,000,000 = 1,234,567,812,340)$

2. When any number is divided by zero (Ex. $5 \boxed{\div} 0 \boxed{=}$).
3. When the contents of the memory exceed 12 integers.
(Ex. $\boxed{CM} 999999999999 \boxed{M+} 1 \boxed{M+}$)
4. When the integer portion of a quotient in percentage calculation is 25 digits.
(Ex. $100000000000 \boxed{\div} 0.00000000001 \boxed{\%}$)

- When the paper jams, the printer stops and the error symbol “P.E” appears. Turn off the calculator. Tear off the paper tape and then pull the remaining part of the paper forward and completely out of the printer.

SPECIFICATIONS

Operating capacity:	12 digits
Power source:	6V ⎓ (DC): Heavy-duty manganese battery, size AA (or R6) \times 4 AC: Local voltage with AC adaptor EA-28A (Option)
Operation:	Heavy-duty manganese battery, size AA (or R6) Approx. 5,000 hours (in non-print mode, displaying 555'555 at 25°C (77°F) ambient temperature) Operating time depends on the type of battery and type of use.

Automatic Power-Off Function (APO):

To save your batteries, this function automatically turns off the machine approximately 12 minutes after the last key operation.

Calculations:

Four arithmetic, constant, square, chain, power, percentage, reciprocal, add-on, discount, memory, tax, etc.

PRINTING SECTION

Printing speed:	Approx. 1.4 lines/sec. (Printing speed changes slightly depending upon the printing digits per line.)
Printing paper:	57 mm (2-1/4") – 58 mm (2-9/32") wide 80 mm (3-5/32") in diameter (max.)
Operating temperature:	0°C – 40°C (32°F – 104°F)
Power consumption:	6V $\overline{\text{---}}$ (DC): 1.7 W
Dimensions:	96 (W) × 191 (D) × 40 (H) mm 3-25/32" (W) × 7-17/32" (D) × 1-9/16" (H)
Weight:	Approx. 315 g (0.69 lb.) (with batteries)
Accessories:	Ink roller × 1 (installed), Paper roll × 1, Dry battery (R6) × 4 and Operation manual

RESETTING THE UNIT

Strong impacts, exposure to electrical fields, or other unusual conditions may render the unit inoperative, and pressing the keys will have no effect. If this occurs, you will have to press the RESET switch on the bottom of the unit. The RESET switch should be pressed only when:

- an abnormal event occurs and all keys are disabled.
- you install or replace the batteries.

Notes:

- Pressing the RESET switch will clear the stored tax rate and other data stored in the memory.
- Use only a ballpoint pen to press the RESET switch. Do not use anything breakable or anything with a sharp tip, such as a needle.
- After pressing the RESET switch, press $\overline{\text{ON}} \overline{\text{C}\cdot\text{CE}}$ to make sure that "0." is indicated.

BEDIENUNGSHINWEISE

Wir danken Ihnen für den Kauf des elektronischen Rechners EL-1611P von SHARP.

Um den störungsfreien Betrieb Ihres SHARP-Rechners sicherzustellen, beachten Sie die folgenden Punkte:

1. Den Rechner nicht an Orten aufbewahren, wo er extrem hohen Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt ist.
2. Zum Reinigen des Rechners verwendet man ein trockenes, weiches Tuch. Keine Lösungsmittel oder feuchte Lappen verwenden.
3. Da dieses Produkt nicht wasserdicht ist, sollten Sie es nicht an Orten benutzen oder lagern, die extremer Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Schützen Sie das Gerät vor Wasser, Regentropfen, Sprühwasser, Saft, Kaffee, Dampf, Schweiß usw., da der Eintritt von irgendwelcher Flüssigkeit zu Funktionsstörungen führen kann.
4. Sollte eine Reparatur dieses Gerätes erforderlich sein, wenden Sie sich nur an einen SHARP-Fachhändler, eine

zugelassene SHARP-Reparaturwerkstatt oder an eine SHARP-Kundendienststelle.

5. Wenn Sie das Netzkabel von der Steckdose abtrennen, um die Stromversorgung vollständig zu unterbrechen, oder die Batterie ersetzen, wird der aktuell gespeicherte Steuersatz gelöscht.

INHALT

	Seite
BEDIENUNGSELEMENTE	13
AUSTAUSCH DER TINTENROLLE	15
AUSTAUSCH DER PAPIERROLLE	16
SPANNUNGSVERSORGUNG	18
FEHLER	20
TECHNISCHE DATEN	21
RÜCKSTELLUNG DES GERÄTES	22
RECHNUNGSBEISPIELE	89
STEUER-BERECHNUNGEN	98

BEDIENUNGSELEMENTE

ON
C-CE

EINSCHALTTASTE / LÖSCHEN / EINGABE LÖSCHEN:

Löschen – Diese Taste dient als Löschtaste für das Rechenregister sowie für die Rückstellung und Fehlerzustände.

Eingabe Löschen – Bei Betätigung nach Eingabe einer Zahl und vor Eingabe einer Funktion wird die Zahl gelöscht.

OFF

AUSSCHALTTASTE:

Durch Drücken dieser Taste wird der Rechner abgeschaltet.

P

DRUCKTASTE:

Sogar in der Non-Print-Betriebsart kann die angezeigte Zahl ausgedruckt und auf diese Weise der Ausdruck auf das wesentliche beschränkt werden.

Durch Drücken der Taste **P** unmittelbar nach der Eingabe einer Zahl wird die Eingabe mit dem Symbol # ausgedruckt.

Durch Drücken von **•** wird ein Trennzeichen in eine Zahleneingabe wie Code, Datum usw. eingefügt. Trennzeichen werden als Bindestrich angezeigt, aber als Punkt gedruckt.

P/NP
M+

SPEICHER + TASTE / DRUCKWERK EIN / AUS-TASTE:

Durch Drücken von **2nd** **P/NP** wird der Druckmodus bzw. der Nichtdruckmodus gewählt.

Zum Umschalten der Betriebsarten Anzeige/Druck und Nur-Anzeige, je nach dem gegenwärtigen Status des Rechners. Anziege von "P": Druckmodus
Anziege von "NP": Nichtdruckmodus.

DEC
M-

SPEICHER – TASTE / DEZIMALWAHL-TASTE:

Durch Drücken von **2nd** **DEC** wird die Anzahl der Dezimalstellen im Ergebnis gewählt.

→ F → 3 → 2 → 1 → 0 → A

Anzeige von "F":

Das Ergebnis wird in Dezimalsystem mit Fließkomma angezeigt.

Anzeige von "3, 2, 1, 0":

Voreinstellen der Anzahl der Dezimalstellen im Ergebnis.

Anzeige von "A" (Addiermodus):

Das Komma bei Addier- und Subtrahiereingaben wird automatisch vor der zweitletzten Stelle der eingegebenen Zahl positioniert. Die Verwendung des

Addiermodus dient zum Addieren und Subtrahieren von Zahlen ohne Eingabe des Kommas.

Durch Verwendung von $\square \cdot \square$, $\square \times \square$ und $\square \div \square$ wird die Additionshilfe automatisch übergangen und das Ergebnis mit korrekter Dezimalpunktsetzung nach Fließkommasytem ausgedruckt.

$\square \text{TAX-}$ OHNE-STEUERN-TASTE

$\square \text{RATE SET}$ $\square \text{TAX+}$ TASTE "EINSCHLISSLICH STEUER" / STEUERSATZ-EINGABETASTE:

Durch Drücken von $\square 2\text{nd}$ $\square \text{RATE SET}$ wird der Steuersatz eingegeben. (Als Steuersatz kann eine Zahl mit maximal vier Stellen, ausschließlich des Dezimalpunktes, gespeichert werden.)

$\square 2\text{nd}$ TASTE FÜR 2. FUNKTION:

Zur Verwendung der Funktion, die über einer Taste angegeben ist, z.B. "DEC" wird zuerst die Taste $\square 2\text{nd}$ gedrückt. (Wenn $\square 2\text{nd}$ gedrückt wird, erscheint "2nd" oben auf der Anzeige.)

Beispiel: Verändern der Dezimalstelleneinstellung von F auf 2.

$\square 2\text{nd}$ $\square \text{DEC}$, $\square 2\text{nd}$ $\square \text{DEC}$



PAPIERVORSCHUB-TASTE:

Drücken dieser Taste bewirkt den Vorschub des Papierstreifens.

ANZEIGEFORMAT:



F: Fließdezimalpunkt-Betriebsart

3, 2, 1, 0: Voreingestellter
Dezimalpunkt

A: Additions-Betriebsart

P: Drucken

NP: Nicht Drucken

2nd: $\square 2\text{nd}$ Funktionen stehen zur
Verfügung

TAX+: Einschließlich Steuer

TAX-: Vor Steuer

TAX : Steuersatz

M: Speicherbelegung

-: Minus

E: Fehler

- Zur Illustration werden alle relevanten Symbole auf der obigen Anzeige dargestellt. Beim normalen Betrieb kommt dies allerdings nicht vor.

AUSTAUSCH DER TINTENROLLE

Wenn der Ausdruck undeutlich ist, sollte die Tintendruckwalze ausgetauscht werden, auch wenn sie richtig eingesetzt ist.

Tintenrolle: Typ EA-732R

VORSICHT

DER DRUCKER KANN STARK BESCHÄDIGT WERDEN, WENN MAN VERSUCHT, VERBRAUCHTE TINTENROLLEN MIT TINTE AUFZUFÜLLEN.

- 1) Die Spannungsversorgung ausschalten.
- 2) Die Druckerabdeckung entfernen. (Abb. 1)
- 3) Die Tintenrolle durch Drehen im Uhrzeigersinn und Ziehen nach oben entfernen. (Abb. 2)
- 4) Die neue Tintenrolle einsetzen und in die richtige Position drücken. Darauf achten, daß die Tintenrolle fest sitzt. (Abb. 3).
- 5) Die Druckerabdeckung wieder anbringen.



Abb. 1




Abb. 2





Abb. 3

Reinigung des Druckermechanismus

Falls der Ausdruck nach längerem Gebrauch unscharf wird, empfiehlt es sich, die Druckwalze nach folgendem Verfahren zu reinigen.

- 1) Die Abdeckung des Druckers und die Tintenrolle entfernen.
- 2) Die Papierrolle anbringen und den Papiervorschub betreiben, bis der Papieranfang an der Vorderseite des Druckers erscheint.
- 3) Eine kleine Bürste (z.B. Zahnbürste) an die Druckwalze halten und durch Drücken der -Taste die Reinigung vornehmen.
- 4) Tintenrolle und Abdeckung wieder anbringen.

Hinweise:


- Niemals versuchen, während des Ausdrucks am Druckerriemen zu drehen oder seine Bewegung zu stoppen. Dadurch kann es zu einem fehlerhaften Ausdruck kommen.
- Die Druckwalze nicht manuell bewegen, dies führt zur Beschädigung des Druckers.

AUSTAUSCH DER PAPIERROLLE



Niemals eine gerissene Papierrolle einlegen. Dadurch kann es zu Papierstau kommen.
Immer zuerst die Papierkante mit einer Schere gerade schneiden.

◆ Bei Verwendung von Papierrollen mit einem Außendurchmesser kleiner oder gleich 25 mm:


Papierrolle: Typ EA-7100P



SCHRITT 1




SCHRITT 2



SCHRITT 3

Papiervorderkante




Schneidwerk


SCHRITT 4

Hinweis: Die Papierrolle ist dort erhältlich, wo auch der EL-1611P verkauft wird.



◆ Bei Verwendung von Papier, dessen Innendurchmesser 12 mm und dessen Außendurchmesser max. 80 mm beträgt.




SCHRITT 1




SCHRITT 2




SCHRITT 3



SCHRITT 4



SCHRITT 5



SCHRITT 6

- Vorsicht:**
- Das mitgelieferte Papier (25 mm Durchmesser) auf keinen Fall in der Halterung verwenden.
 - Beim Wechsel des Papiers die Innenteile des Druckers nicht berühren, da andernfalls Beschädigung verursacht werden kann.
 - Der Rechner ist mit einem Freipapier-Mechanismus ausgerüstet. Beim Herausziehen des Papierstreifens diesen an der Papierabschneider-Seite gerade nach vorn ziehen.

SPANNUNGSVERSORGUNG

Dieses Gerät wird mit Trockenbatterien betrieben.

Man kann den Rechner auch über einen Netzadapter mit Netzspannung betreiben.

BATTERIEBETRIEB

Falls die Anzeige schwach wird oder der Drucker vor oder während des Druckens stehen bleibt, sind die Batterien zu ersetzen.


Batterie: Hochleistungs-Manganbatterie Größe AA (oder R6) × 4

1. Schalten Sie das Gerät durch Drücken von **OFF** aus.
2. Entfernen Sie den Batteriefachdeckel, indem Sie ihn in Pfeilrichtung schieben.
3. Setzen Sie wieder die Batterien ein. Achten Sie auf richtige Polstellung, d.h. die Marken “+” und “-” auf den Batterien müssen denjenigen im Batteriefach entsprechen. Setzen Sie stets gleichzeitig wieder die 4 Batterien ein.
4. Setzen Sie wieder den Batteriefachdeckel ein.
5. Drücken Sie nach dem Auswechseln der Batterien zum Löschen des Rechners die **OFF** und dann **ON** in dieser

Reihenfolge.

Wenn die Batterien richtig eingesetzt sind, erscheint “0.” in der Anzeige. (Falls nichts oder ein anderes Symbol angezeigt wird oder sich die Tasten nicht betätigen lassen, nehmen Sie die Batterien heraus und setzen Sie sie wieder ein. Drücken Sie dann **OFF** und anschließend **ON** in dieser Reihenfolge und überprüfen Sie wieder die Anzeige.)

Hinweis: Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort aus dem Batteriefach, weil sonst der Rechner wegen des Auslaufens elektrolytischer Flüssigkeit beschädigt werden kann.




Batteriefachdeckel

BETRIEB MIT NETZSPANNUNG (WAHLWEISE ERHÄLTlich)

Netzstrom-Adapter: Model EA-28A

Durch Anschluß des Netzstrom-Adapters an den Rechner wird die Stromversorgung automatisch von Trockenbatterien auf Netzstrom umgeschaltet.

ANSCHLUSS DES NETZSTROMADAPTERS



Stellen Sie sicher, daß der Rechner beim Anschließen oder Abtrennen des Wechselstromadapters ausgeschaltet ist.

Zum Anschluß des Wechselstromadapters den Schritten ① und ② folgen.

Zum Abtrennen des Wechselstromadapters die Schritte umgekehrt ausführen.

- Hinweise:**
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird, auf jeden Fall den Adapter vom Rechner und von der Wandsteckdose abtrennen.
 - Auf keinen Fall andere Netzstromadapter als den EA-28A verwenden.

WARNUNG

Durch Verwendung von anderen Netzstromadaptern als dem EA-28A könnte der SHARP-Rechner mit falscher Spannung versorgt und dadurch beschädigt werden.

FEHLER

Ein Überlauf oder Fehler kann mehrere Ursachen haben.

Beim Auftreten eines Überlaufs oder Fehlers wird das Fehler-Symbol "E" angezeigt und das Zeichen "- - - - -" gedruckt. Mit Ausnahme von $\boxed{C\cdot CE}$, $\boxed{\uparrow}$ und \boxed{OFF} werden dann alle Tasten elektronisch gesperrt. Um die Berechnung zu beginnen, muß $\boxed{C\cdot CE}$ verwendet werden.

Selbst beim Auftreten des Fehlers bleibt der Speicherinhalt unverändert.

1. Wenn der ganzzahlige Teil eines Ergebnisses 12 Stellen überschreitet und 24 Stellen nicht überschreitet.

RESTSTELLENERMITTLUNG

Bsp. Die Dezimalstellung "F" wählen.
 $888888888888 \boxed{+} 345678923456 \boxed{=} \rightarrow 1,23456781234E$
 $(1,23456781234 \times 1.000.000.000.000 = 1.234.567.812.340)$

2. Wenn eine beliebige Zahl durch Null dividiert wird:
(Bsp. $5 \boxed{\div} 0 \boxed{=}$).
3. Wenn der Ganzzahlanteil des Speicherinhaltes 12 Stellen überschreitet. (Bsp. $\boxed{CM} 999999999999 \boxed{M+} 1 \boxed{M+}$)

4. Wenn bei der Prozentrechnung der Ganzzahlanteil eines Quotienten 25 Stellen beträgt.

(Bsp. $100000000000 \boxed{\div} 0,00000000001 \boxed{\%}$)

- Beim Auftreten des Papierstaus stoppt der Drucker mit dem Erscheinen des Fehlersymbols "P.E". Schalten Sie dann den Rechner aus. Reißen Sie den Papierstreifen ab und ziehen Sie dann den restlichen Teil des Papiers nach vorn, um diesen ganz aus dem Drucker zu entfernen.

TECHNISCHE DATEN

Betriebskapazität:	12 Stellen
Stromversorgung:	6V $\overline{\text{---}}$ (Gleichstrom): Hochleistungs-Manganbatterie Größe AA (oder R6) \times 4 Netz: mit Netzgerät EA-28A (wahlweise erhältlich)
Betriebsdauer:	Hochleistungs-Manganbatterie Größe AA (oder R6) Ca. 5.000 Stunden (in der Druckerpause-Betriebsart wird 555'555 bei 25°C Umgebungstemperatur angezeigt) Die Betriebszeit ist abhängig vom Batterietyp und der Verwendungsart.

Ausschaltautomatik
(A.P.O.):

Mit dieser Funktion wird das Gerät ca.
12 Minuten nach der letzten
Tastenbetätigung automatisch
abgeschaltet, um Batteriestrom zu
sparen.

Rechenleistung:

Vier Grundrechenarten, Konstant,
Quadrieren, Ketten, Potenzieren,
Prozentsatz, Reziprok, Aufschlag,
Abschlag, Steuerberechnung, Speicher
usw.

DRUCKWERK


Druckgeschwindigkeit:	Ca. 1,4 Zeilen/Sek. (Die Druckgeschwindigkeit kann sich je nach der Anzahl der Druckstellen pro Zeile geringfügig ändern.)
Papier:	57 mm – 58 mm breit, maximaler Außendurchmesser 80 mm
Betriebstemperatur:	0°C – 40°C
Stromverbrauch:	6V $\overline{\text{---}}$ (Gleichstrom): 1,7 W
Abmessungen:	96 (B) × 191 (T) × 40 (H) mm
Gewicht:	Ca. 315 g (mit Batterien)
Zubehör:	Tintenrolle × 1 (eingebaut), Papierrolle × 1, Trockenbatterie (R6) × 4 und Bedienungsanleitung
Geräuschpegel:	51 dB (Drucken), gemessen nach DIN 45635

RÜCKSTELLUNG DES GERÄTES

Durch starke Stöße, elektromagnetische Felder oder aus anderen Ursachen kann es vorkommen, daß das Gerät nicht mehr funktioniert und daß keine der Tasten mehr anspricht. In diesem Fall muß das Gerät durch Eindrücken des RESET-Schalters auf der Geräteunterseite zurückgestellt werden. Den RESET-Schalter nur in den folgenden Fällen eindrücken:

- Wenn eine außergewöhnliche Situation eintritt und keine der Tasten mehr anspricht.
- Die Batterien werden eingesetzt oder ausgetauscht.

Hinweise:

- Durch Drücken des RESET-Schalters werden der gespeicherte Steuersatz und andere gespeicherte Informationen gelöscht.
- Zum Eindrücken des RESET-Schalters nur einen Kugelschreiber verwenden. Keine leicht brechbaren Gegenstände oder Gegenstände mit dünnen Spitzen, z.B. Nadeln, verwenden.
- Anschließend an die RESET-Taste  drücken, um sicherzustellen, daß das Display "0." zeigt.

NOTES SUR L'UTILISATION

Nous vous remercions sincèrement de l'achat de la calculatrice électronique SHARP EL-1611P.

Dans le but d'utiliser votre calculatrice SHARP sans incident, veuillez suivre les conseils suivants.

1. Ne pas laisser la calculatrice dans les endroits sujets à de forts changements de température, à l'humidité, et à la poussière.
2. Pour le nettoyage de la calculatrice, utiliser un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de solvants ni un chiffon humide.
3. Cet appareil n'étant pas étanche, il ne faut pas l'utiliser ou l'entreposer dans des endroits où il risquerait d'être mouillé, par exemple par de l'eau. La pluie, l'eau brumisée, l'humidité, le café, la vapeur, la transpiration, etc. sont à l'origine de dysfonctionnements.
4. Si une réparation s'avérait nécessaire, confier l'appareil à un distributeur agréé par SHARP et assurant l'entretien, à un service d'entretien agréé par SHARP, ou à un centre d'entretien SHARP.

5. Si la fiche du cordon d'alimentation est débranchée, ou des piles retirées de telle sorte que l'alimentation électrique se trouve complètement coupée, le taux de taxe présentement mis en mémoire est effacé.

SOMMAIRE

	Page
LES COMMANDES	24
REPLACEMENT DU CYLINDRE ENCREUR	26
REPLACEMENT DU ROULEAU DE PAPIER	27
ALIMENTATION	29
ERREURS	31
FICHE TECHNIQUE	32
RÉINITIALISATION DE L'APPAREIL	33
EXEMPLES DE CALCULS	90
CALCULS DE TAXE	98

LES COMMANDES

ON
C-CE

TOUCHE DE MISE SOUS TENSION / TOUCHE D'EFFACEMENT / TOUCHE D'EFFACEMENT D'UNE ENTREE:

Effacement - Cette touche sert également de touche d'effacement des registres de calcul et annule une condition d'erreur.

Effacement des entrées - Efface un nombre qui a été introduit avant l'utilisation d'une touche de fonction.

OFF

TOUCHE DE MISE HORS TENSION:

Lorsqu'on appuie sur cette touche, la calculatrice est mise hors circuit.

P

TOUCHE D'IMPRESSION:

Peut n'imprimer que les paramètres visualisés à l'affichage, ceci même en mode de non-impression et afin d'économiser du papier.

En appuyant sur **P** après la frappe d'un nombre, on commande l'impression de ce nombre accompagné du symbole "#", même si on a choisi le mode de non-impression.

P/NP
M+

En appuyant sur la touche **.**, un signe de séparation est inséré dans une entrée de nombre tel un code, une date, etc. Les signes de séparation sont affichés sous forme de traits d'union mais sont imprimés sous forme de points.

TOUCHE DE MÉMOIRE + / TOUCHE DE MARCHÉ / ARRÊT D'IMPRESSION:

La combinaison **2nd** **P/NP** permet de choisir le mode d'impression ou de non-impression.

Permet de choisir entre l'utilisation de la calculatrice avec affichage et impression ou affichage seul, ceci étant fonction du mode d'utilisation présent.

"P" est affichée: Impression

"NP" est affichée: Pas d'impression

DEC
M-

TOUCHE DE MÉMOIRE - / TOUCHE DE SÉLECTION DÉCIMALE:

La combinaison **2nd** **DEC** permet de choisir le nombre de décimale.

→ F → 3 → 2 → 1 → 0 → A →

"F" est saffiche:

Le résultat est affiché dans le système à virgule flottante.

“3, 2, 1, 0” est s’affiche:

Il préétablit le nombre de décimales dans le résultat.

“A” est s’affiche (Mode d’addition):

Lors des opérations d’addition et de soustraction, le point décimal est automatiquement placé à gauche du 2ème chiffre en partant de la droite. Le mode addition permet l’addition et la soustraction de nombres sans que la frappe du point décimal soit nécessaire. L’emploi des $\square\cdot$, $\square\times$ et $\square\div$ annule automatiquement le mode addition et permet l’impression du résultat, le point décimal étant placé à l’endroit approprié.

\square TAX- TOUCHE DE PRÉTAXE

RATE SET
 \square TAX+

TOUCHE DE TAX+ (TOUCHE DE TAXE INCLUSE) / TOUCHE DE TAUX DE TAXE:

La combinaison \square 2nd \square RATE SET permet de définir le taux de la taxe. (Le taux de la taxe ne peut pas comporter plus de 4 chiffres; le point décimal ne compte pas comme un chiffre.)

\square 2nd TOUCHE DE SECONDE FONCTION:

Pour utiliser les fonctions gravées au-dessus des touches, par exemple “DEC”, appuyez tout d’abord sur la touche

\square 2nd.

(Après avoir appuyé sur la touche \square 2nd, l’indication “2nd” s’affiche à la partie supérieure de l’écran.)

Exemple: Pour changer la décimale, déplacer de F à 2

\square 2nd \square DEC, \square 2nd \square DEC



TOUCHE DE MONTÉE DE PAPIER:

Appuyer sur cette touche pour faire avancer le papier.

FORMAT D’AFFICHAGE:



F: Décimale flottante

3, 2, 1, 0: Décimale
présélectionnée

A: Addition

P: Impression

NP: Non-impession

2nd: Les secondes fonctions sont
disponibles

- A titre explicatif, tous les symboles sont représentés sur l’illustration ci-dessus. Dans la réalité, cela ne peut jamais se produire.

TAX+: Taxe comprise

TAX-: Taxe non comprise

TAX : Taux de taxe

M: Speicherbelegung

-: Moins

E: Erreur

REPLACEMENT DU CYLINDRE ENCREUR

Si l'impression est floue bien que le cylindre encreur soit dans la position convenable, remplacer ce cylindre.

Cylindre encreur: Type EA-732R

AVERTISSEMENT

LE FAIT D'APPLIQUER DE L'ENCRE A UN CYLINDRE ENCREUR ABIME, OU D'UTILISER UN CYLINDRE ENCREUR NON-APPROUVE PEUT CAUSER DE GRAVES DEGATS A L'IMPRIMANTE.

- 1) Couper l'alimentation.
- 2) Retirer le couvercle de l'imprimante. (Fig. 1)
- 3) Retirer le cylindre en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et en le tirant vers le haut. (Fig. 2)
- 4) Introduire le nouveau rouleau encreur et le mettre en place en appuyant. Vérifier que le rouleau encreur est correctement installé. (Fig. 3)
- 5) Remettre en place le couvercle de l'imprimante.



Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3

Nettoyage du mécanisme d'impression

Si l'impression devient faible après une longue période d'utilisation, nettoyer la roue imprimante en suivant les instructions ci-dessous:

- 1) Retirer le couvercle de l'imprimante et le cylindre encreur.
- 2) Mettre le rouleau de papier en place et faire avancer le papier jusqu'à ce qu'il sorte par l'avant du mécanisme d'impression.
- 3) Placer une petite brosse (telle qu'une brosse à dents) sur la roue imprimante et la nettoyer en appuyant sur .
- 4) Remettre le cylindre encreur et le couvercle de l'imprimante en place.

Notes: • Pendant l'impression, ne tentez pas de tourner la courroie d'impression ni d'en empêcher le mouvement. Cela peut facilement provoquer une erreur d'impression.
• Eviter de faire tourner la roue imprimante à la main, l'imprimante pourrait être endommagée de cette manière.


REPLACEMENT DU ROULEAU DE PAPIER

Ne tentez pas d'introduire le papier s'il est déchiré. En procédant ainsi, vous risquez un bouchage.



Avant tout, coupez soigneusement le début de la bande au moyen d'une paire de ciseaux.

◆ En cas d'utilisation de papier de diamètre extérieur inférieur ou égal à 25 mm:

Rouleau de papier: Type EA-7100P




ETAPE 1



ETAPE 2




ETAPE 3




ETAPE 4

Note: Les rouleaux de papier sont en vente dans le magasin où la EL-1611P est vendue.

◆ En eas d'utilisation de papier de 12 mm de diamètre intérieur et jusqu'à 80 mm de diamètre extérieur.





ETAPE 1




Porterouleau


ETAPE 2




ETAPE 3



ETAPE 4



ETAPE 5



ETAPE 6

- Attention:**
- Ne jamais utiliser le papier inclus (25 mm de diamètre) dans le porte-rouleau.
 - Lors du remplacement du papier, prendre garde de ne pas toucher l'intérieur de l'imprimante, sous risque de l'endommager.
 - Cette calculatrice est pourvue du mécanisme à papier libre. En sortant la bande de papier, la tirer droit en avant du côté du coupe-papier.

ALIMENTATION

Cet appareil fonctionne sur piles sèches.

Cet appareil peut également fonctionner sur secteur en utilisant un adaptateur C.A.

FONCTIONNEMENT SUR PILES

Si l'affichage pâlit ou encore si l'impression n'a pas lieu ou s'interrompt, les piles doivent être remplacées.


Piles: Pile manganèse de grande puissance, format AA (ou R6) × 4

1. Eteindre la calculatrice en appuyant sur la touche de mise hors tension **OFF**.
2. Retirer le couvercle du logement des piles en le faisant glisser dans le sens de la flèche qui se trouve sur le couvercle.
3. Remettre les piles en place. S'assurer que leurs polarités "+" et "-" soient conformes aux marques du logement. Toujours replacer les 4 piles en même temps.
4. Remettre le couvercle en place.

5. Après avoir remplacé les piles, appuyer sur **OFF** et **ON** dans cet ordre de manière à effacer la calculatrice.

Si les piles sont correctement installées, "0." sera affiché. (Si rien n'apparaît sur l'affichage ou si un autre symbole est affiché, ou si les touches sont inutilisables, retirer les piles et les réinstaller. Appuyer de nouveau sur **OFF** et **ON** dans cet ordre et revérifier l'affichage.)

Note: Le fait de laisser les piles usagées dans le logement des piles risque d'endommager la calculatrice à cause de la fuite du solvant des piles. Retirer donc les piles usagées dès que possible.




FONCTIONNEMENT SUR SECTEUR (EN OPTION)

Adaptateur CA: modèle EA-28A

Lorsque l'adaptateur CA est branché à la calculatrice, l'alimentation passe automatiquement des piles sur celle du secteur.

BRANCHEMENT DE L'ADAPTATEUR CA



Borne de branchement
d'adaptateur CA

Avant de brancher ou de débrancher l'adaptateur secteur, veuillez à mettre la calculatrice hors tension.

Pour brancher l'adaptateur secteur, procédez aux opérations ① et ②.

Pour débrancher l'adaptateur secteur, inversez l'ordre de la procédure.

Notes: • Lorsque la calculatrice n'est pas utilisée, ne pas oublier de débrancher l'adaptateur de sa borne et de la prise secteur.

- Ne jamais utiliser d'adaptateur CA autre que le EA-28A.

PRECAUTIONS A PRENDRE

L'emploi d'un adaptateur CA autre que le EA-28A pourrait envoyer une tension inadéquate à cette calculatrice SHARP et l'endommager.

ERREURS

Il existe divers cas qui causeront un dépassement de capacité ou une situation d'erreur.

Lorsque cela se produit, le symbole d'erreur "E" sera affiché et "- - - - -" sera imprimé, et toutes les touches seront électroniquement verrouillées à l'exception des $\boxed{C-CE}$, $\boxed{\uparrow}$ et \boxed{OFF} .

$\boxed{C-CE}$ doit alors être utilisée pour recommencer le calcul.

Le contenu de la mémoire au moment de l'erreur est retenu.

1. Lorsque la partie entière d'un résultat dépasse 12 chiffres, et ne dépasse pas 24 chiffres.

CALCULS AVEC DEPASSEMENT DE CAPACITE


Ex. Choisir le position de virgule "F".
 $888888888888 \boxed{+} 345678923456 \boxed{=} \rightarrow 1,23456781234E$
 $(1,23456781234 \times 1.000.000.000.000 = 1.234.567.812.340)$

2. Lorsqu'un nombre est divisé par "zéro". (Ex. $5 \boxed{\div} 0 \boxed{=}$).
3. Lorsque le contenu de la mémoire dépasse 12 nombres entiers. (Ex. $\boxed{CM} 999999999999 \boxed{M+} 1 \boxed{M+}$)
4. Lorsque la partie entière d'un quotient dans le calcul de pourcentage est de 25 chiffres.

(Ex. $100000000000 \boxed{\div} 0,00000000001 \boxed{\%}$)

- Lorsque le papier est bloqué, l'imprimante s'arrête et le symbole d'erreur "P.E" apparaît. Eteindre la calculatrice. Déchirer la bande de papier, tirer la partie restante du papier vers l'avant et puis le sortir complètement de l'imprimante.

FICHE TECHNIQUE

Capacité d'opération:	12 chiffres
Alimentation:	6V  (CC): Pile manganèse de grande puissance, format AA (ou R6) × 4 CA: Tension locale avec l'adaptateur EA-28A (Option)
Fonctionnement:	Pile manganèse de grande puissance, format AA (ou R6) Env. 5.000 heures (sans impression, avec affichage de 555'555, à la température ambiante de 25°C) Le durée de service dépend du type de pile et de l'emploi qui est fait de l'appareil.

Fonction de mise hors tension automatique (A.P.O.):	Cette fonction, introduite afin d'économiser les piles, met la calculatrice automatiquement hors tension environ 12 minutes après la dernière manoeuvre.
Calculs:	Quatre opérations arithmétiques, constante, carrés, chaîne, puissances, pourcentages, inverse, bénéfiques, escompte, mémoire, taxe, etc.

SECTION IMPRIMANTE


Vitesse d'impression:	Env. 1,4 ligne/s. (La vitesse d'impression varie légèrement selon les chiffres d'impression par ligne.)
Papier d'impression:	57 mm – 58 mm de largeur, 80 mm de diamètre extérieur. (max.)
Température de fonctionnement:	0°C – 40°C
Consommation:	6V $\overline{\text{---}}$ (CC): 1,7 W
Dimensions:	96 (L) × 191 (P) × 40 (H) mm
Poids:	Env. 315 g (avec les piles)
Accessoires:	1 cylindre encreur (installé), 1 rouleau de papier, 4 piles sèches (R6) et mode d'emploi

RÉINITIALISATION DE L'APPAREIL

Un choc violent, l'exposition à un champ électrique et d'autres conditions inhabituelles, peuvent empêcher le fonctionnement de l'appareil et rendre les touches inopérantes. En ce cas, appuyez sur le bouton RESET, placé à la partie inférieure de l'appareil. Ce bouton RESET ne doit être utilisé que dans les cas suivants:

- Une situation inhabituelle s'est développée et toutes les touches sont inopérantes.
- Vous avez mis en place les piles, ou vous les avez remplacées.

Notes:

- Une poussée sur le bouton RESET efface le taux de taxe mémorisé, et toutes les autres données placées en mémoire.
- Pour appuyer sur le bouton RESET, n'utilisez que la pointe d'un stylo à bille. N'utilisez pas un instrument susceptible de se casser, ni un instrument pointu tel qu'une aiguille.
- Après avoir appuyé sur le bouton RESET, appuyez sur  pour vous assurer que "0." est affiché.

NOTAS SOBRE EL USO DE LA CALCULADORA

Gracias por habernos honrado con la adquisición de la calculadora electrónica de SHARP, modelo EL-1611P.

A fin de asegurar el uso sin averías de su calculadora SHARP, le recomendamos lo siguiente:

1. Evite dejar la calculadora en ambientes en que haya cambios de temperatura, humedad y polvo bastante notables.
2. Al limpiar la calculadora, utilice un paño suave y seco. No use disolventes ni tampoco un paño húmedo.
3. Debido a que este producto no es a prueba de agua, no deberá ser utilizado o guardado en lugares donde pudiera ser salpicado por líquidos, por ejemplo agua. Gotas de lluvia, salpicaduras de agua, jugos o zumos, café, vapor, transpiración, etc. también perjudican el funcionamiento del producto.
4. Si necesita reparar esta unidad, dirijase sólo a un distribuidor SHARP, a un centro de servicio autorizado por SHARP o a un centro de reparaciones SHARP.

5. Si desconecta el cable de alimentación para desconectar completamente la electricidad o sustituye las pilas, el tipo de impuesto almacenada actualmente se borrará.

INDICE

	Página
CONTROLES DE FUNCIONAMIENTO	35
CAMBIO DEL RODILLO ENTINTADOR	37
CAMBIO DEL ROLLO DEL PAPEL	38
FUENTE DE ALIMENTACION	40
ERRORES	42
ESPECIFICACIONES TECNICAS	43
REPOSICIÓN DE LA UNIDAD	44
EJEMPLOS DE CALCULOS	90
CALCULOS CON EL TIPO DE IMPUESTO	98

CONTROLES DE FUNCIONAMIENTO

ON
C-CE

TECLA DE ENCENDIDO / TECLA DE BORRADO / BORRADO DE ENTRADA:

Borrado - Esta tecla también sirve de tecla de borrado para los registros de cálculos y anula un estado de error.

Borrado de entrada - Cuando se aprieta después de un número y antes de una función, borra el número.

OFF

TECLA DE APAGADO:

Apretando esta tecla se apagará la calculadora.

P

TECLA DE IMPRESION:

Puede también imprimir sólo lo que aparece en la pantalla de exhibición, incluso en la modalidad de no impresión, para ahorrar papel.

Al pulsar **P** después de introducir un número, se imprimirá la entrada con el símbolo “#” aun estando en la modalidad de no impresión.

Al pulsar la tecla **.** se insertará un separador en la entrada de un número tal como un código, fecha, etc. Los separadores se visualizan como guiones pero se imprimen como puntos.

P/NP
M+

TECLA DE MEMORIA + / TECLA DE ENCENDIDO / APAGADO DE LA MODALIDAD DE IMPRESIÓN:

Al apretar **2nd** **P/NP** se selecciona la modalidad de impresión o la modalidad de no impresión.

Hace que la calculadora funcione en la modalidad de exhibición / impresión o en la de exhibición solamente dependiendo del estado en el que se encuentra la calculadora.

“P” en la pantalla: Modo de impresión

“NP” en la pantalla: Modo de no impresión

DEC
M-

TECLA DE MEMORIA – / TECLA DE SELECCIÓN DE DECIMALES:

Al apretar **2nd** **DEC** se establece el número de decimales en el resultado.

→ F → 3 → 2 → 1 → 0 → A

“F” en la pantalla:

La respuesta aparecerá en la exhibición en el sistema decimal flotante.

“3, 2, 1, 0” en la pantalla:

Prefija el número de lugares decimales de la respuesta.

“A” en la pantalla (Modo de suma):

El punto decimal en los registros de suma y resta se coloca automáticamente en la segunda cifra a partir de la cifra más baja del número registrado. Utilizando el modo de suma se pueden sumar y restar números sin registrar el punto decimal. El uso de $\square\cdot\square$, $\square\times\square$ y $\square\div\square$ anula automáticamente el modo de la suma e imprime las respuestas decimalmente correctas.

\square TAX-

TECLA DE ANTES DE IMPUESTOS

\square RATE SET
 \square TAX+

TECLA DE IMPUESTOS + (TECLA DE IMPUESTOS INCLUIDOS) / TECLA DE FIJACIÓN DE LA TASA DE IMPUESTOS:

Usted podrá fijar la tasa de impuestos pulsando \square 2nd \square RATE SET. (Como tasa de impuestos se puede almacenar un máximo de 4 cifras excluyendo el punto decimal.)

\square 2nd

TECLA DE SEGUNDA FUNCIÓN:

Para usar la función mostrada encima de las teclas como, por ejemplo, “DEC”, apriete primero la tecla \square 2nd. (Cuando se apriete la tecla \square 2nd, “2nd” aparecerá en la parte superior de la pantalla.)

Ejemplo: Para cambiar el valor del lugar decimal desde F hasta 2.

\square 2nd \square DEC, \square 2nd \square DEC



TECLA DE AVANCE DEL PAPEL:

Al apretarla, el papel avanza.

FORMATO DE LA EXHIBICIÓN:



F: Modalidad decimal flotante

3, 2, 1, 0: Modalidad decimal preajustada

A: Modalidad de la suma

P: Modalidad de impresión

NP: Modalidad de no impresión

2nd: Están disponibles las funciones \square 2nd

TAX+: Impuestos incluidos

TAX-: Impuestos excluidos

TAX : Tipo de impuesto

M: Memoria

-: Negativo

E: Error

- Por motivos de ilustración, todos los símbolos pertinentes son visibles en la visualización anterior. Sin embargo, durante la utilización normal de la calculadora, esto nunca ocurrirá.

CAMBIO DEL RODILLO ENTINTADOR

Si la impresión queda borrosa aunque esté bien colocador el rodillo entintador, reemplaze el rodillo.

Rodillo entintador: Tipó EA-732R

ADVERTENCIA

ECHANDO TINTA EN UN RODILLO ENTINTADOR DESGASTADO O USANDO UN RODILLO ENTINTADOR NO AUTORIZADO SE PUEDEN CAUSAR DETERIOROS GRAVES EN LA IMPRESORA.

- 1) Desconectar el interruptor de corriente.
- 2) Sacar la tapa de la impresora. (Fig. 1)
- 3) Retire el rodillo de la tinta y gírelo en sentido contrareloj y tirando hacia arriba. (Fig. 2)
- 4) Instale el nuevo rodillo de tinta presionándolo dentro de su posición correcta. Asegúrese de que el rodillo de tinta queda firme y seguro en su lugar.
- 5) Poner de nuevo en lugar la tapa de la impresora.




Fig. 1



Fig. 2





Fig. 3

Limpieza del mecanismo de impresión

Si la impresión se debilita después de usar la calculadora durante un largo tiempo, limpiar la rueda de impresión de acuerdo con el siguiente procedimiento:

- 1) Quitar la tapa de la impresora y el rodillo entintador.
- 2) Instalar el rollo de papel y hacerlo avanzar hasta que salga por la parte delantera del mecanismo de impresión.
- 3) Apoyar un cepillo pequeño (similar a un cepillo de dientes) ligeramente sobre la rueda de impresión y limpiarla apretando .
- 4) Volver a colocar el rodillo entintador y la tapa de la impresora.

Notas: • Nunca intente girar la correa de impresión ni limitar su movimiento durante la impresión. Esto puede causar una impresión incorrecta.
• Tratar de no girar la rueda de impresión manualmente, de lo contrario dañará la impresora.


CAMBIO DEL ROLLO DEL PAPEL

Nunca introduzca un rollo de papel roto. Esto causar á atascos del papel.



Corte siempre en primer lugar el borde anterior.

◆ Cuando utilice papel que tenga 25 mm o menos de diámetro exterior:


Rollo de papel: Tipo EA-7100P



PASO 1




PASO 2



PASO 3

Borde delantero




Corta-papel


PASO 4

Nota: Se puede obtener cinta de papel en los lugares de venta de la EL-1611P.

◆ Cuando utilice papel que tenga 12 mm de diámetro interior y hasta 80 mm de diámetro exterior.





PASO 1




Sujetapapel


PASO 2




PASO 3



PASO 4



PASO 5



PASO 6

- Precauciones:**
- No utilizar nunca el papel incluido (de 25 mm de diámetro) en el sujetapapel.
 - Cuando sustituya el papel, pueda que la impresora sufra desperfectos si toca el interior de la misma.
 - La calculadora tiene un mecanismo de liberación del papel. Al sacar la cinta, tirar de ella hacia adelante por el lado del cortapapel.

FUENTE DEL ALIMENTACION

Este aparato funciona con pilas secas.

El aparato puede también funcionar con alimentación de CA usando un adaptador de CA.

FUNCIONAMIENTO CON PILAS

Si la pantalla pierde brillo o la impresora se para antes o durante la impresión, las pilas tendrán que cambiarse.


Pilas: Pilas de manganeso de gran capacidad, tamaño AA (o R6) × 4

1. Desconectar la corriente apretando **OFF**.
2. Sacar la tapita de las pilas haciéndola correr en la dirección indicada por la flecha de la tapita.
3. Coloque nuevamente las pilas. Cercionarse de que las marcas “+” y “-” de las pilas correspondan a las marcas “+” y “-” de la cajita. Siempre coloque las 4 pilas al mismo tiempo.
4. Coloque nuevamente la tapa de las pilas.
5. Después de cambiar las pilas apretar **OFF** y **ON** en este orden para borrar los contenidos de la calculadora.

Cuando las pilas estén correctamente instaladas, aparecerá

en la exhibición el “0.”. (Si en la exhibición no aparece nada o aparece cualquier otro símbolo, o las teclas no pueden apretarse, quitar las pilas e instalarlas de nuevo. Apretar **OFF** y **ON** en este orden y comprobar la exhibición).

Nota: En caso de dejar las pilas usadas en el compartimento destinado a las mismas en la calculadora, podría suceder que la calculadora se dañase debido a la fuga de solvente de las pilas. Quite sin demora las pilas agotadas.




Tapita de las pilas

FUNCIONAMIENTO CON CORRIENTE ALTERNA (OPCIONAL)

Adaptador de CA: Modelo EA-28A

Cuando el adaptador de CA está conectado a la computadora, la fuente de alimentación se conmuta automáticamente de pilas secas a corriente alterna.

MANERA DE CONECTAR AL ADAPTATOR DE CA



Borne de conexión para el adaptador de CA

Asegúrese de desconectar la alimentación de la computadora cuando conecte o desconecte el adaptador de CA.

Para conectar el adaptador de CA, siga los pasos ① y ②.

Para desconectar el adaptador de CA, invierta simplemente el procedimiento.

- Notas:**
- Cuando no se utiliza la computadora, asegúrese de desenchufar el adaptador de la misma y del tomacorrientes de la pared.
 - No usar nunca ningún adaptador de CA distinto al EA-28A.

PRECAUCIONES

El uso de otro adaptador que no sea el EA-28A podría ocasionar la entrada de una tensión inadecuada a su computadora SHARP y provocar deterioros en la misma.

ERRORES

Existen diversos casos en que ocurre un exceso de capacidad o un estado de error.

Cuando se produce ésto, en la exhibición aparecerá el símbolo de error "E" imprimiéndose "- - - - -" y todas las teclas quedarán electrónicamente enclavadas a excepción de $\boxed{C\cdot CE}$, $\boxed{\uparrow}$ y \boxed{OFF} .

Entonces $\boxed{C\cdot CE}$ se debe utilizar para volver a empezar el cálculo. El contenido de la memoria al ocurrir el error queda retenido.

1. Cuando la parte entera de un resultado excede las 12 cifras y no excede las 24 cifras.

CALCULOS APROXIMATIVOS

Ej. Seleccione la posición decimal "F".
 $888888888888 \boxed{+} 345678923456 \boxed{=} \rightarrow 1,23456781234E$
 $(1,23456781234 \times 1.000.000.000.000 = 1.234.567.812.340)$

2. Cuando se divide un número cualquiera siendo el divisor cero. (Ej. $5 \boxed{\div} 0 \boxed{=}$).
3. Cuando el contenido de la memoria excede los 12 números enteros. (Ej. $\boxed{CM} 999999999999 \boxed{M+} 1 \boxed{M+}$)

4. Cuando la parte entera de un cociente en el cálculo de porcentaje es de 25 cifras.

(Ej. $100000000000 \boxed{\div} 0,00000000001 \boxed{\%}$)

- Al atascarse en papel, la impresora cesará de funcionar apareciendo el símbolo de error "P.E". En tal caso primero habrá que apagar la calculadora y luego arrancar la cinta de papel pasando a sacar la parte restante del papel hacia adelante y completamente fuera de la impresora.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Capacidad de operación: 12 dígitos

Alimentación de corriente: 6V $\overline{\text{---}}$ (CC): Pilas de manganeso de gran capacidad, tamaño AA (o R6) \times 4
CA: Voltaje local usando el adaptador de CA, EA-28A (Opción)

Funcionamiento: Pilas de manganeso de gran capacidad, tamaño AA (o R6)
Aprox. 5.000 horas (en el modo de no impresión, visualizando 555'555 con una temperatura ambiental de 25°C)
El tiempo de funcionamiento depende del tipo de pila y la forma de utilización.


Función de apagado automático de la alimentación (A.P.O.):

Cálculos realizables:

Esta función desconecta automáticamente la alimentación de la calculadora unos 12 minutos después de apretada la última tecla para ahorrar pilas.

Las cuatro operaciones aritméticas, constante, elevación al cuadrado, cadena, potencia, porcentaje, recíprocos, recargos, descuentos, memoria, impuestos, etc.

SECCION IMPRESORA


Velocidad de impresión:	Aprox. 1,4 líneas/seg. (La velocidad de impresión cambia ligeramente según las cifras de impresión por línea.)
Papel para imprimir:	57 mm – 58 mm de ancho, 80 mm de diámetro exterior (máx).
Temperatura de funcionamiento:	0°C – 40°C
Consumo de corriente:	6V  (CC): 1,7 W
Dimensiones:	96 (An.) × 191 (Pr.) × 40 (Al.) mm
Peso:	Aprox. 315 g (con pilas)
Accesorios:	1 rodillo entintador (instalado), 1 rollo del papel, 4 pilas secas (R6) y manual de manejo

REPOSICIÓN DE LA UNIDAD

Los impactos fuertes, la exposición a campos eléctricos u otras condiciones inusuales pueden ser la causa de que la unidad no funcione, y presionar las teclas no servirá de nada. Si pasa esto, tendrá que presionar el interruptor RESET de la parte inferior de la unidad. El interruptor RESET sólo deberá presionarse cuando:

- Se produzca alguna anomalía y no funcione ninguna tecla.
- Instala o sustituye las pilas.

Notas:

- Al presionar el interruptor RESET se borrarán todas las tasas impositivas y otros datos almacenados en la memoria.
- Use solamente un bolígrafo para presionar el interruptor RESET. No use nada que pueda romperse ni tampoco algo muy puntiagudo como, por ejemplo, una aguja.
- Luego de presionar el interruptor de RESET, presione  para asegurarse que aparezca “0.” en la pantalla.

NOTE INTRODUTTIVE

Complimenti per l'ottimo acquisto della calcolatrice elettronica con stampante EL-1611P della Sharp.

Per mantenere la calcolatrice nelle migliori condizioni, si consiglia di osservare le precauzioni seguenti.

1. Non conservare la calcolatrice in luoghi soggetti a forti variazioni di temperatura, umidi o polverosi.
2. Per pulire la calcolatrice, usare soltanto un panno morbido ed asciutto. Non usare solventi e non inumidire il panno.
3. Poichè il prodotto non è impermeabile non utilizzarlo o riporlo in luoghi in cui si può bagnare. Anche gocce di pioggia, spruzzi d'acqua, succhi, caffè, vapore, esalazioni, etc. possono causare malfunzionamenti.
4. Se questo prodotto dovesse richiedere degli interventi tecnici, rivolgersi esclusivamente ad un rivenditore SHARP, ad un centro di assistenza autorizzato SHARP o ad un centro riparazioni SHARP, dove disponibile.

5. Se si stacca il cavo di alimentazione per interrompere completamente il flusso di corrente, o si sostituiscono le batterie, il tasso di tassazione correntemente memorizzato si cancella.

INDICE

	Pag.
COMANDI E FUNZIONI	46
SOSTITUZIONE DEL NASTRO INCHIOSTRATO	48
SOSTITUZIONE DEL RULLO CARTA	49
ALIMENTAZIONE	51
ERRORI	53
DATI TECNICI	54
INIZIALIZZAZIONE DELL'UNITÁ	55
ESEMPI DI CALCOLO	91
CALCOLI DEL TASSO DI TASSAZIONE	98

COMANDI E FUNZIONI

ON
C·CE

TASTO ACCENSIONE / TASTO CANCELLAZIONE / CANCELLA IMMISSIONE:

Azzeramento - Questo tasto serve anche a cancellare / azzerare il registro di calcolo e per il ripristino / resettaggio dopo una condizione di errore.

Cancellazione immissione - Quando questo tasto viene premuto dopo l'immissione di un numero e prima di una funzione esso cancella il numero inviato.

OFF

TASTO DI SPEGNIMENTO:

Premendo questo tasto si spegne la calcolatrice.

P

TASTO DI STAMPA:

O pure capace di stampare solo il numero visualizzato, anche se non è inserita la funzione di stampa, in modo da economizzare la carta di stampa.

Premendo **P** dopo un'impostazione numerica, il numero impostato viene stampato accompagnato dal simbolo #.

Premendo **.**, nel numero impostato viene inserito un separatore, come per esempio un codice, una data, ecc. I separatori vengono visualizzati come dai trattini, ma vengono stampati come punti.

P/NP
M+

TASTO MEMORIA + / TASTO ON/OFF STAMPA:

Premendo **2nd** **P/NP** si seleziona la modalità con stampa o senza stampa.

Per inserire la funzione di visualizzazione / stampa o quella di visualizzazione de sola.

“P” sul display: Modo Stampa.

“NP” sul display: Modo Non Stampa.

DEC
M-

TASTO MEMORIA – / TASTO NUMERO DI DECIMALI:

Premendo **2nd** **DEC** si imposta il numero di decimali nel risultato.

→ F → 3 → 2 → 1 → 0 → A →

“F” sul display:

La risposta viene visualizzata sul sistema decimale a virgola variabile (“virgola flottante”).

“3, 2, 1, 0” sul display:

Preimposta il numero delle posizioni decimali nella risposta.

“A” sul display (modo Addizione):

La virgola decimale (indicata da un punto sul display), delle immissioni di addizione e di sottrazione viene

posizionata automaticamente dalla seconda cifra, al 2° posto, partendo da destra dall'ultima cifra di valore corrispondente al valore più basso del numero di immissione. L'uso del modo di addizione consente l'addizione e la sottrazione di numeri senza dovere inviare la posizione decimale. L'uso di \cdot , \times e \div disattiva automaticamente la virgola ad inserimento fisso; I risultati vengono cioè stampati correttamente, con la virgola nella posizione determinata dalla posizione del selettore corrispondente nel sistema decimale a virgola mobile.

TAX- **TASTO PRE-TAX (SENZA TASSE)**

RATE SET
TAX+ **TASTO TASSE INCLUSE / TASTO DI IMPOSTAZIONE TASSO DI TASSAZIONE:**

Premendo **2nd** **RATE SET** si imposta il tasso di tassazione valuta. (Come tasso di tassazione è possibile memorizzare un valore a 4 cifre, decimali esclusi.)

2nd **TASTO 2nd FUNZIONE (seconda funzione):**

Per attivare le funzioni indicate in alto sui tasti, quali "DEC", premere prima il tasto **2nd**, (Dopo che si è premuto il tasto **2nd** sul display, in alto, appare "2nd".)

Esempio: Per cambiare l'impostazione delle posizioni decimali da F a 2.

2nd **DEC**, **2nd** **DEC**



TASTO D'AVANZAMENTO DELLA CARTA:

Premendo questo tasto, la carta avanza.

FORMATO DEL DISPLAY:



F: modo a virgola mobile

3, 2, 1, 0: posto della virgola preselezionato

A: virgola automatica

P: modo con stampa

NP: modo senza stampa

2nd: Le funzioni **2nd** sono disponibili

TAX+: Tasse comprese

TAX-: Tasse escluse

TAX : Tasso di tassazione

M: memoria

-: meno

E: errore

- A scopo dell'illustrazione, tutti i simboli pertinenti sono visibili sul display sopra. In realtà, ciò non dovrebbe però mai accadere.

SOSTITUZIONE DEL NASTRO INCHIOSTRATO

Se la stampa è sfocata anche se il nastro inchiostro si trova sulla posizione corretta, sostituire il nastro.

Rutto inchiostro: Tipo EA-732R

ATTENZIONE

L'AGGIUNTA DI INCHIOSTRO AL RULLO INCHIOSTRATO O L'USO DI UN RULLO DIVERSO DA QUELLO RACCOMANDATO PUO'CAUSARE GRAVI DANNI ALLA CALCOLATRICE.

- 1) Spegner la calcolatrice.
- 2) Rimuovere il coperchio della stampante. (Fig. 1)
- 3) Togliere il rullo, girandolo in senso antiorario e tirandolo su. (Fig. 2)
- 4) Installare il nuovo rullo inchiostro col colore corretto e premerlo nella posizione corretta. Controllare che il rullo inchiostro sia inserito saldamente. (Fig. 3)
- 5) Rimettere il coperchio della stampante.



Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3

Pulizia del meccanismo di stampa

Se dopo un certo tempo d'uso della calcolatrice la stampa diviene opaca, pulire il cilindro di stampa nel modo indicato di seguito:

- 1) Togliere il coperchio della stampante ed il rullo inchiostro.
- 2) Inserire il rotolo di carta e far avanzare la carta fino a quando l'estremità fucresce sul davanti del meccanismo di stampa.
- 3) Disporre una piccola spazzola (tipo spazzolino da denti) in modo leggero sul cilindro di stampa e pulirlo premendo il tasto .
- 4) Rimettere il rullo inchiostro e il coperchio della calcolatrice.

Notas:

- Durante la stampa, non tentare di girare la cinghia di stampa, né trattenerla. Potrebbe essere causa di imprecisione della stampa.
- Non far girar il cilindro di stampa a mano: il che potrebbe causare dei danni all'apparechio.


SOSTITUZIONE DEL RULLO CARTA

Assolutamente non inserire un rotolo se la carta è strappata. Sarebbe causa di inceppamento.



Prima d'inserire la carta, tagliare sempre il bordo d'entrata con le forbici.

◆ Uso di un rotolo di carta di 25 mm di diametro o meno.

Rotolo di carta: Tipo EA-7100P



FASE 1




FASE 2



FASE 3

Tagliacarta




Tagliacarta


FASE 4

Nota: Ulteriori rotoli di carta sono disponibili nel negozio d'acquisto dell' EL-1611P.

◆ Usando carta di 12 mm diametro interno e fino a 80 mm di diametro esterno.





FASE 1




Portacarta


FASE 2




FASE 3



FASE 4



FASE 5



FASE 6

- Attenzione:**
- Non usare la carta inclusa nel supporto (25 mm di diametro).
 - Durante la sostituzione della carta, non toccare i meccanismi interni della calcolatrice. Ciò potrebbe causare dei danni.
 - La calcolatrice è dotata del meccanismo di carta libera. Estruendo la carta, tirarla in modo diritto, verso l'avanti, sul lato del tagliacarta.

ALIMENTAZIONE

Questo apparecchio funziona a batterie secche.

Esso può comunque essere alimentato anche con corrente di rete, usando un adattore CA.

ALIMENTAZIONE A BATTERIA

Se il display si affievolisce oppure se la stampante cessa di funzionare prima di stampare o durante la stampa, le pile dovranno essere sostituite.


Batterie: Pila al manganese di lunga durata, formato AA (o R6) × 4

1. Spegnerne la calcolatrice premendo **OFF**.
2. Togliere il coperchio delle batterie facendolo scorrere nella direzione della freccia.
3. Reinserrire le pile. Far corrispondere i simboli “+” e “-” sulle batterie con gli stessi simboli all’interno dello scompartimento. Inserire sempre 4 pile allo stesso tempo.
4. Ricollocare in posizione il coperchio delle pile.
5. Dopo la sostituzione delle batterie, premere **OFF** e quindi **ON**, per azzerare completamente la calcolatrice.

Se le batterie sono state inserite correttamente, nel quadrante

appare il “0.”. Se invece non appare niente, se fosse visualizzato un altro simbolo, oppure se i tasti dovessero rimanere inoperativi, togliere le batterie e inserirle di nuovo; premere quindi ancora una volta **OFF** e quindi **ON** e controllare la visualizzazione nel quadrante.

Nota: Se si lasciano batterie consumate nello scompartimento, è possibile causare dei danni dovuti alla fuoriuscita del materiale chimico. Evitare di sostituire le batterie in ritardo.




Coperchio delle batterie

ALIMENTAZIONE CON CORRENTE DI RETE (FACOLTATIVO)

Adattatore CA: modello EA-28A

Collegando questo adattatore alla calcolatrice, l'alimentazione a mezzo batterie viene automaticamente disinserita.

COLLEGAMENTO DELL'ADATTATORE CA



Prima di collegare l'adattatore CA alla calcolatrice, e prima di scollegarlo, controllare che la calcolatrice sia spenta.

Per collegare l'adattatore CA, eseguire i passi ① e ②.

Per scollegare l'adattatore CA, ripetere la procedura all'incontrario.

Notas:

- Quando non si usa la calcolatrice, disinserire l'adattatore CA dalla calcolatrice stessa e dalla presa di corrente.

- Usare esclusivamente l'adattatore EA-28A.

PRECAUZIONI

Usando un adattatore diverso dell'EA-28A è possibile che si applichi un voltaggio inappropriato, causando così dei danni all'apparecchio.

ERRORI

In certe situazioni, si causa una condizione di errore o di accedenza di capacità della calcolatrice.

Quando ciò succede, nel quadrante appare il simbolo d'errore E, mentre sulla carta viene stampato "- - - - -". Tutti i tasti, eccetto **C·CE**, **↑** e **OFF**, vengono bloccati elettronicamente.

Per continuare a calcolare, premere **C·CE**.

Il materiale immesso nella memoria fino al momento in cui è stato causato l'errore, viene conservato.

1. Quando la parte intera di un risultato consiste di più di 12 cifre, ma di meno di 24.

CALCOLI IN ECCE DENZA

[Es.: Selezionare la posizione decimale "F".
888888888888 **+** 345678923456 **=** → 1,23456781234E
(1,23456781234 × 1.000.000.000.000 = 1.234.567.812.340)]

2. Quando si divide un qualsiasi numero per zero
(Es. 5 **÷** 0 **=**).
3. Quando il contenuto della memoria eccede le 12 cifre.
(Es. **CM** 999999999999 **M+** 1 **M+**)

4. Quando la parte intera de un quoziente, in un calcolo di percentuale, consiste di 25 cifre.

(Es. 100000000000 **÷** 0,00000000001 **%**)

- In caso di inceppamento dovuto ala carta, la stampatrice si arresta ed appare il simbolo "P.E". Speggnere allora la calcolatrice, strappare la striscia di carta e togliere la parte rimanente tirandola verso l'avanti.

DATI TECNICI

Capacità di calcolo:	12 cifre
Alimentazione:	6V $\overline{\text{---}}$ (CC): Pila al manganese di lunga durata, formato AA (o R6) \times 4 CA: Con adattatore CA, EA-28A (Facoltativo)
Funzionamento:	Pila al manganese di lunga durata, formato AA (o R6) Ca. 5.000 ore (in modalità senza stampa, visualizzazione continua di 555'555 a temperatura ambiente di 25°C) Il tempo operativo varia in funzione del tipo di pila e di uso.

Funzione A.P.O.

(di spegnimento automatico): Grazie a questa funzione, la calcolatrice si spegne automaticamente circa 12 minuti dopo l'attivazione dell'ultimo comando, in modo da non consumare inutilmente le batterie. Quattro operazioni aritmetiche, costante, radici, catena, potenze, percentuale, reciproco, maggiorazione e sconto, sottrazioni, memoria, tasse, ecc.

Calcoli:

SEZIONE DI STAMPA


Velocità di stampa:	Ca. 1,4 riga/sec. (la velocità varia leggermente a seconda del numero di cifre da stampare su una riga)
Carta da stampa:	57 – 58 mm larghezza 80 mm diametro esterno (max.)
Temperatura di funzionamento:	0°C – 40°C
Consumo:	6V $\overline{\text{---}}$ (CC): 1,7 W
Dimensioni:	96 (larg) × 191 (prof) × 40 (alt) mm
Peso:	Ca. 315 g (con batterie)
Accessori:	Rullo inchiostroato (inserito), 1 rotolo di carta, 4 batterie secche (R6) e manuale delle istruzioni

INIZIALIZZAZIONE DELL'UNITÁ

Se sottoposta a colpi, urti violenti, esposta a campi elettromagnetici, o in condizioni fuori dalla norma l'unitá potrebbe non essere piú operativa e non rispondere alla pressione dei tasti. Se questo accadesse, premere il tasto RESET che si trova sul fondo dell'unitá. Il tasto RESET deve essere premuto solo quando

- si è verificato un evento anormale.
- si è provveduto all'installazione o alla sostituzione delle batterie.

Note:

- Premendo il tasto RESET verranno cancellati il tasso di tassazione ed altri dati nella memoria.
- Per premere il tasto RESET utilizzare solo la punta di una penna a sfera. Non usare oggetti che possano rompersi oppure siano appuntiti, come gli aghi.
- Dopo aver pigiato l'interruttore di RESET, pigiare  per assicurarsi che lo "0." sia indicato.

OBSERVERA VID ANVÄNDNING

Tack för valet av SHARP elektroniska räknare med utskrift, modell EL-1611P.

För problemfri användning rekommenderas följande:

1. Räknaren bör placeras på platser där det inte förekommer kraftiga temperaturväxlingar eller mycket fukt och damm.
2. Använd en mjuk, torr trasa för rengöring. Använd inte några lösningsmedel eller våta trasor.
3. Eftersom denna produkt inte är vattentät bör den inte användas eller förvaras där den kan komma i kontakt med väska (t ex vatten). Regndroppar, vattenspray, juice, kaffe, ånga, svett etc orsakar också funktionsstörningar.
4. Vid behov av service får endast av SHARP anvisad verkstad användas.
5. Om du lossar nätkabelns kontakt för att helt avskära strömmatningen eller byter batterier, raderas den minneslagrade skattesatsen.

INNEHÅLL

	Sida
KONTROLLER	57
BYTE AV FÄRGRULLE	59
BYTE AV PAPPERSRULLEN	60
STRÖMFÖRSÖRJNING	62
FEL	64
TEKNISKA DATA	65
NOLLSTÄLLNING AV ENHETEN	66
GRUNDLÄGGANDE RÄKNEEXEMPEL	91
RÄKNING MED SKATTESATSER	98

KONTROLLER

^{ON}
C·CE

STRÖMPÅSLAG / NOLLSTÄLLNING / RADERINGSTANGENT:

Clear (radera) - denna tangent kan även användas som radertangent för beräkningsregister och återställning av felfunktioner.

Clear entry - när tangenten trycks efter en siffra och före en funktion raderas siffran.

OFF

STRÖMBRYTARE:

Räknaren stängs av efter ett tryck på denna tangent.

P

UTSKRIFTSTANGENT:

För att spara papper kan man skriva ut bara det som finns i sifferfönstret även i nonutskriftfunktion.

Tryck **P** omedelbart efter ett tal har slagits in, och det utskrivs med symbolen #.

Trycks **.**, införs en avskiljare i ett tal, t.ex. kod, datum etc. Avskiljaren visas i sifferskärmen som en punkt eller streck men skrivs ut som punkter.

P/NP
M+

TANGENT FÖR MINNESPLUS / UTSKRIFTSLÄGE PÅ / AV:

Tryck på **2nd** **P/NP** för att slå utskriftsläget på eller av. Får räknaren att fungera i utskrift med visningsläge eller bara visningsläge, beroende på inställning av räknaren.

“P” på displayen: i skrivarfunktion.

“NP” på displayen: ej i skrivarfunktion.

DEC
M-

TANGENT FÖR MINNESMINUS / DECIMALVÄLJARE:

Tryck på **2nd** **DEC** för att ställa antalet decimaler för resultatet.

→ F → 3 → 2 → 1 → 0 → A →

“F” på displayen:

svaret visas i det flytande systemet.

“3, 2, 1, 0” på displayen:

förinställer antalet decimalsiffror i svaret.

“A” på displayen (Add-funktionen):

Decimalkomma i additions- och subtraktionstal placeras automatiskt före den andra siffran från de inmatade talets sista siffra. I Add-funktionen kan man utföra addition och subtraktion av tal utan att skriva in decimalkomma.

Användning av $\square \cdot$, $\square \times$ och $\square \div$ upphäver automatiskt additionsfunktionen, och svar med korrekt decimalteckenplacering skrivs ut enligt det flytande decimalsystemet.

$\square \text{TAX-}$ **TANGENT FÖRE SKATT**

$\square \text{RATE SET}$
 $\square \text{TAX+}$ **TANGENT FÖR INKLUDERING AV SKATT / TANGENT FÖR INSTÄLLNING AV SKATTESATS:**

Tryck på $\square \text{2nd}$ $\square \text{RATE SET}$ för att ställa in skattesatsen. (Maximalt 4 siffror utöver decimalpunkten kan lagras som skattesats.)

$\square \text{2nd}$ **2:A FUNKTIONSTANGENT:**

Tryck först på tangenten $\square \text{2nd}$ för att kunna använda funktionerna angivna ovanför tangenterna, t.ex. "DEC". (Ett tryck på tangenten $\square \text{2nd}$ uppvisar "2nd" överst på skärmen.)

Exempel: Ändring av decimalinställningen från F till 2.

$\square \text{2nd}$ $\square \text{DEC}$, $\square \text{2nd}$ $\square \text{DEC}$

$\square \uparrow$ **PAPPERSMATARTANGENT:**

Tryck för att mata fram pappersremsan.

SKÄRMFORMAT:



F: Flytande antal decimaler

3, 2, 1, 0: Gällande antal decimaler

A: ADD-mod

P: Utskrift

NP: Ingen utskrift

2nd: Funktionerna $\square \text{2nd}$ tillgängliga

TAX+: Inkl. skatt

TAX-: Exkl. skatt

TAX : Skattesats

M: Minne

-: Minus

E: Fel (error)

- Märk att alla relevanta symboler anges i skärmen i illustrerings-syfte enbart. Detta sker dock inte vid själva användningen av räknaren.

BYTE AV FÄRGRULLE

Byt ut färgbandet om utskriften är suddig även då färgbandet är isatt på rätt sätt.

Färgrulle: Typ EA-732R

VARNING

ATT TILLSÄTTA BLÄCK I EN UTSLITEN FÄRGRULLE
ELLER ATT ANVÄNDA FELAKTIG TYP AV FÄRGRULLE
KAN ALLVARLIGT SKADA SKRIVARDELEN.

- 1) Stäng av strömmen.
- 2) Ta av skrivarlocket (Fig. 1)
- 3) Avlägsna färgrullen genom att vrida den moturs och lyfta den uppåt (Fig. 2)
- 4) Installera den nya färgrullen och tryck den på plats. Kontrollera att färgrullen sitter ordentligt. (Fig 3).
- 5) Sätt tillbaka skrivlocket.



Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3

Rengöring av skrivhjulet

Rengör skrivhjulet enligt följande när utskriften blir otydlig:

- 1) Ta bort skrivlocket och färgrullen.
- 2) Installera en pappersrulle och mata fram tills papperet kommer ut i skrivdelens framsida.
- 3) Rengör skrivhjulet genom att sätta en liten borste (t ex en tandborste) mot hjulet och tryck ned  tangenten.
- 4) Sätt tillbaka färgrullen och skrivlocket.

Observera:


- Försök aldrig att vrida på skrivarbandet eller hindra dess rörelser under pågående utskrift. Detta kan orsaka felaktig utskrift.
- Roter inte skrivhjulet manuellt. Detta kan skada skrivaren.

BYTE AV PAPPERSRULLEN



För aldrig in pappersrullen om den rivits av. Detta kan orsaka felmatning. Klipp av framkanten med en sax innan den förs in.

♦ Vid användning av pappersrulle med en ytterdiameter på 25 mm eller mindre:

Pappersrulle: Typ EA-7100P



STEG 1




STEG 2



STEG 3

Papperskant




Skäregg


STEG 4

Observera: Ny pappersrulle kan anskaffas där EL-1611P säljs.

♦ Vid användning av pappersrulle med en innerdiameter på 12 mm och en ytterdiameter på upp till 80mm:





STEG 1




Pappershållare


STEG 2




STEG 3



STEG 4



STEG 5



STEG 6

- Varning:**
- Använd aldrig hållaren för den medlevererade pappersrullen (Ytterdiameter på 25 mm).
 - Rör inte skrivarens insida vid byte av pappersrulle, eftersom den kan skadas.
 - Räknaren har fri pappersmatarmekanism. När pappersremsan skall dras ut, dra den rakt fram mot skäreppen.

STRÖMFÖRSÖRJNING

Räknaren drivs av torrbatterier.

Den kan också drivas av nätström med en extra tillkommande nätströmsadapter.

RÄKNAREN STÅR I UTSKRIFTSFUNKTION

Om sifferskärmen är svag eller skrivaren stannar före eller under utskrift måste batterierna bytas.


Batteri: Slitstarkt manganbatteri, storlek AA (eller R6) × 4

1. Slå från strömmen genom att trycka på **OFF**.
2. Ta bort batterilocket genom att föra det i pilens riktning.
3. Sätt tillbaka batterierna. Se till att "+" och "-" märkena på batteriet motsvarar "+" och "-" märkena i batterifacket. Sätt alltid tillbaka de 4 batterierna på samma gång.
4. Sätt tillbaka batterilocket.
5. Tryck **OFF** och **ON** i denna ordning efter batteribyte för att initiera räknaren.

När batterierna är isatta på rätt sätt kommer "0." att visas.

(Är sifferfönstret tomt, visas något annat eller fungerar inte tangenterna, måste batterierna tas ut och sättas i igen. ryck **OFF** och **ON** för att göra om kontrollen.)

Observera: Urladdat batteri kan läcka och skada räknaren. Ta genast ut utbrända batterier.




NÄTDRIFT (EXTRA TILLBEHÖR)

Nätströmsadapter: Modell EA-28A

När nätströmsadaptern ansluts till räknaren, kopplas isittande batterier bort automatiskt.

NÄTSTRÖMSADAPTERNS ANSLUTNING



Kontrollera alltid att räknaren är avslagen när nättillsatsen ska anslutas eller kopplas ur.

Utför steg ① och ② för att ansluta nättillsatsen.

Utför proceduren i omvänd ordning för att koppla ur nättillsatsen.

- Observera:**
- När räknaren inte används, se till att adaptern frångkopplas räknaren och vägguttaget.
 - Använd aldrig någon annan nätströmsadapter än modell EA-28A.

VARNING

Om en annan nätströmsadapter än EA-28A används, kan fel spänning tillföras din SHARP räknare och orsaka skada.

FEL

Överflöd eller fel kan inträffa under flera olika betingelser.

När det händer, kommer felsymbolen "E" upp i sifferfönstret och "- - - - -" skrivs ut. Alla tangenter låses elektroniskt utom $\boxed{C-CE}$,

$\boxed{\uparrow}$ och \boxed{OFF} .

$\boxed{C-CE}$ måste tryckas ned för att börja om.

Minnets innehåll vid felet bibehålls.

1. När ett svars heltalsdel innehåller fler än 12 siffror men under 24 siffror.


BERÄKNING MED ÖVERFLÖD

Ex. Ställ in decimalläge "F".
 $888888888888 \boxed{+} 345678923456 \boxed{=} \rightarrow 1,23456781234E$
 $(1,23456781234 \times 1.000.000.000.000 = 1.234.567.812.340)$

2. När ett tal divideras med noll. (Ex. $5 \boxed{\div} 0 \boxed{=}$).
3. När minnet innehåller fler än 12 heltal.
(Ex. $\boxed{CM} 999999999999 \boxed{M+} 1 \boxed{M+}$)
4. När heltalsdelen hos kvoten vid procenträkning är 25 siffror.
(Ex. $100000000000 \boxed{\div} 0,00000000001 \boxed{\%}$)

- Vid papperstrassel stannar skrivaren och felsymbolen "P.E" anges. Stäng av räknaren. Klipp av papperet och dra kvarsittande papper ut ur skrivardelen.

TEKNISKA DATA

Kapacitet:	12 siffror
Strömart:	6V  (linkström): Slitstarkt manganbatteri, storlek AA (eller R6) × 4
Funktion:	Nät: Lokal spänning med nätströmsadaptorn EA-28A (tillbehör) Slitstarkt manganbatteri, storlek AA (eller R6) Ca 5.000 timmar (i icke-utskriftsläge då 555'555 visas vid en omgivande temperatur på 25°C) Brukstiden varierar beroende på batterityp och användningsmetod.
Automatisk avstängning:	Stänger av räknaren automatiskt omkring 12 minuter efter det tangent senast trycktes för att spara på

Kalkylering:

batterierna.

Fyra aritmetiska räknesätt, konstant, kvadrat, kedja, potens, procent, inverterat talvärde, add-funktion, rabatt, minneskalkylering, skatt, etc.

SKRIVARDEL

Hastighet:	Ca 1,4 rader/sek. (Hastigheten varierar beroende på antal siffror/rad.)
Pappersrulle:	57 – 58 mm bred, 80 mm i diameter max.
Arbetstemperatur:	0°C – 40°C
Effektförbrukning:	6V $\overline{\overline{\cdot}}$ (linkström): 1,7 W
Mått:	96 (B) × 191 (D) × 40 (H) mm
Vikt:	Ca 315 g (inkl. batterier)
Tillbehör:	Tryckfärgsrulle × 1 (installerad), pappersrulle × 1, torrbatteri (R6) × 4 och bruksanvisning.

NOLLSTÄLLNING AV ENHETEN

Enheten kan bli obrukbar om den utsätts för kraftiga slag, elektriska fält eller annan yttre påverkan, och tangenterna upphör då att fungera. Om detta inträffar ska du trycka in nollställningsknappen RESET på enhetens undersida. RESET får enbart tryckas in när

- ett onormalt fenomen inträffar och tangenterna blir obrukbara.
- efter isättning eller byte av batterier.

Anm:

- Tryck på RESET för att radera den lagrade skattesatsen och andra uppgifter ur minnet.
- Använd en kulspetspenna eller liknande för att trycka in RESET. Använd inga föremål som kan brytas eller föremål med en skarp spets, exempelvis en nål.
- Tryck på $\overline{\overline{\cdot}}^{\text{ON}}$, efter att RESET tryckts in, och kontrollera att "0." visas i teckenrutan.

NEDERLANDS

BEDIENINGSAANWIJZINGEN

Dank u voor het aanschaffen van de SHARP elektronische printercalculator, model EL-1611P.

Voor een probleemloze werking van uw SHARP calculator, raden wij het volgende aan:

1. Stel de calculator niet bloot aan extreme temperatuurswisselingen en houd hem uit de buurt van vochtige en stoffige plaatsen.
2. De calculator kan met een zachte, droge doek worden schoongemaakt. Gebruik geen oplosmiddelen of een natte doek.
3. Omdat dit product niet waterbestendig is mag het niet gebruikt of bewaard worden waar vloeistoffen, bijv. water, erop kunnen spatten Regendruppels, waternevel, sap, koffie, stoom, zweet, enz zullen storingen veroorzaken.
4. Indien de calculator defect is, dient u deze naar een SHARP service-dealer, een officieel SHARP service-centrum of een SHARP reparatiecentrum te brengen.
5. Als u de stekker uit het stopcontact trekt of de batterijen vervangt, wordt het ingestelde belastingtarief gewist.

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
BEDIENINGSORGANEN	68
VERVANGEN VAN INKTROL	70
VERVANGEN VAN PAPIERROL	71
VOEDING	73
FOUTEN	75
TECHNISCHE GEGEVENS	76
TERUGSTELLEN VAN HET APPARAAT (RESET)	77
REKENVOORBEELDEN	92
BEREKENING VAN BELASTINGTARIEVEN	98

BEDIENINGSORGANEN

ON
C·CE

AAN-TOETS / WISSEN / INGAVE-WISSENTOETS:

Wissen - Deze toets is tevens de wistoets voor het berekeningsregister en resets een foutstoestand.

Ingave wissen - Wanneer op deze toets wordt gedrukt nadat een cijfer, maar voordat een functie is ingegeven, dan wordt dit cijfer gewist.

OFF

UIT-TOETS:

Wanneer op deze toets wordt gedrukt, dan wordt de calculator uitgeschakeld.

P

PRINT-TOETS:

Ter bezuining op het papiergebruik, kan worden aangegeven dat alleen dat wat op het display verschijnt, moet worden geprint, zelfs in de niet-printenmodus.

Door na het ingeven van een nummer op **P** te drukken, zal dit nummer worden afgedrukt met het symbool #.

Door op **.** te drukken, zal een scheidingsteken worden aangebracht in een ingegeven nummer, zoals een codo, datum, etc. Scheidingstekens worden op het display als punten en streepjes aangegeven, maar worden alleen als punten afgedrukt.

P/NP
M+

GEHEUGEN + TOETS / PRINTEN AAN / UIT-TOETS:

Druk op **2nd** **P/NP** om de "printen" of "niet printen" gebruiksstand in te schakelen.

Hiermee kan de calculator in de "display/printen-" of in de "alleen display"-modus worden gezet, afhankelijk welke modus was ingeschakeld.

"P" op het display: printen ingeschakeld.

"NP" op het display: printen uitgeschakeld.

DEC
M-

GEHEUGEN – TOETS / DECIMALEN-SELECTIETOETS:

Druk op **2nd** **DEC** om het aantal decimaalplaatsen in de uitkomst in te stellen.

→ F → 3 → 2 → 1 → 0 → A →

"F" op het display:

Het antwoord wordt aangegeven in het zwevende decimalensysteem.

"3, 2, 1, 0" op het display:

Stelt van te voren het aantal decimalen voor het antwoord in.

"A" op het display (optelmodus):

Het decimaalteken wordt bij optellen en aftrekken automatisch links van het tweede cijfer, geteld vanaf rechts, geplaatst. Bij gebruik van de decimaalteken-

invoegingsfunctie kunnen getallen worden opgeteld of afgetrokken zonder dat het decimaalteken wordt ingevoerd. Bij gebruik van $\square \cdot \square$, $\square \times \square$ of $\square \div \square$ wordt deze functie automatisch opgeheven en wordt de decimaal correcte uitkomst in het drijvende decimaalsysteem afgedrukt.

$\square \text{TAX-}$ VÓÓR-BELASTING TOETS

$\square \text{RATE SET}$ $\square \text{TAX+}$ INCLUSIEF-BELASTING TOETS / BELASTINGTARIEF-INSTELTOETS:

Druk op $\square \text{2nd}$ $\square \text{RATE SET}$ om het belastingtarief in te stellen. (Voor het belastingtarief kunnen maximaal 4 cijfers plus het decimaalteken worden ingevoerd.)

$\square \text{2nd}$ TOETS VOOR TWEDE FUNCTIE:

Druk eerst op de $\square \text{2nd}$ toets voor gebruik van de functies die boven de toetsen staan aangegeven, zoals "DEC". (Bij indrukken van de $\square \text{2nd}$ toets verschijnt "2nd" bovenaan op het display.)

Voorbeeld: Om de instelling voor cijfers achter de komma te veranderen van F naar 2.

$\square \text{2nd}$ $\square \text{DEC}$, $\square \text{2nd}$ $\square \text{DEC}$

$\square \uparrow$ PAPIERDOORVOER-TOETS:

Wanneer op deze toets wordt gedrukt, wordt het papier een stukje doorgevoerd.

DISPLAY:



F: Zwevende decimale punt

3, 2, 1, 0: Vooraf ingestelde decimale punt

A: Optelmodus

P: Printen

NP: Niet printen

2nd: $\square \text{2nd}$ functies zijn beschikbaar

TAX+: Inclusief belasting

TAX-: Vóór belasting

TAX : Belastingtarief

M: Geheugen (memory)

-: Min

E: Fout

- Voor illustratiedoeleinden zijn alle relevante symbolen op het bovenstaande display aangegeven. In werkelijkheid zal dit echter nooit voorkomen.

VERVANGEN VAN INKTROL

Als de cijfers niet duidelijk worden afgedrukt maar de inktrol juist geplaatst is, moet de inktrol worden vervangen.

Inktrol: Type EA-732R


WAARSHUWING

HET AANBRENGEN VAN INKT OP EEN VERSLETEN INKTROL OF HET GEBRUIK VAN EEN NIET VOORGESCHREVEN INKTROL KAN RESULTEREN IN ERNSTIGE BESCHADIGINGEN AAN DE PRINTER.


- 1) Schakel de calculator uit.
- 2) Verwijder het afdekkapje van de printer. (Afb. 1)
- 3) Verwijder de inktrol door deze naar links te draaien en omhoog te trekken. (Afb. 2)
- 4) Plaats de nieuwe inktrol en druk deze in de juiste positie. Controleer of de inktrol stevig op zijn plaats zit. (Afb. 3)
- 5) Breng het afdekkapje van de printer weer aan.



Afb. 1



Afb. 2



Afb. 3

Reinigen van het afdrukmechanisme

Indien de afdruk na langdurig gebruik wazig wordt, dient u het drukwiel als volgt te reinigen:

- 1) Verwijder het afdekkapje van de printer en de inktrol.
- 2) Plaats de papierrol en voer het papier door tot dit uit de voorzijde van het afdrukmechanisme komt.
- 3) Duw een kleine borstel (zoals een tandenborstel) lichtjes tegen het drukwiel en reinig het wiel door op  te drukken.
- 4) Breng de inktrol en het afdekkapje weer aan.

Opmerking: • Probeer tijdens het afdrukken nooit de afdrukriem te draaien en let erop dat de beweging van de riem niet wordt belemmerd. Dit kan namelijk foutief afdrukken tot gevolg hebben.

- Draai het afdrukmechanisme niet met de hand rond, daar dit beschadigingen zou kunnen veroorzaken.


VERVANGEN VAN PAPIERROL

Plaats geen papierrol waarvan het papier gescheurd is. Het papier kan dan namelijk vastlopen.



Knip altijd eerst de aanloopstrook met een schaar af.

♦ Wanneer een papierrol wordt gebruikt met een maximale buitendiameter van 25 mm:

Rol papier: Type EA-7100P



STAP 1




STAP 2



STAP 3

Papierrand




Papiersnijder


STAP 4

N.B.: Vervangingsrollen zijn daar verkrijgbaar waar de EL-1611P calculator wordt verkocht.

◆ Wanneer een papierrol wordt gebruikt met een binnendiameter van 12 mm en een maximale buitendiameter van 80 mm:





STAP 1




Papierhouder


STAP 2




STAP 3



STAP 4



STAP 5



STAP 6

- Let op:**
- Plaats nooit het bijgeleverde papier (buitendiameter van 25 mm) in de houder.
 - Wanneer bij het vervangen van het papier de binnenzijde van de printer wordt aangeraakt, dan kan de printer worden beschadigd.
 - De calculator beschikt over een "papier vrij"-mechanisme. Trek bij het verwijderen van het papier, het papier aan de papiersnijderzijde recht naar buiten.

VOEDING

Deze eenheid werkt op batterijen.

De eenheid kan ook via een AC-adapter op een AC-voedingsbron worden aangesloten.

WERKING OP BATTERIJEN


Wanneer de weergave op het scherm vaag wordt of de printer voor of tijdens het afdrukken zomaar stopt, moeten de batterijen vervangen worden.

Batterij: Heavy-duty mangaanbatterij, AA-formaat (of R6) × 4

1. Schakel de calculator uit door op **OFF** te drukken.
2. Verwijder het batterijdeksel door dit in de richting van de pijl op het deksel te schuiven.
3. Plaats de batterijen. Controleer of de “+” en “-” markeringen op de batterijen overeenkomen met de “+” and “-” markeringen in de eenheid. Vervang de 4 batterijen altijd tegelijkertijd.
4. Breng het batterijdeksel aan.
5. Druk na het vervangen op **OFF** en **ON**, in deze volgorde, om de calculator te wissen.

Wanneer de batterijen goed zijn aangebracht, verschijnt “0.” op het display. (Indien er niets of een ander symbool op het display verschijnt, of wanneer de toetsen niet werken, vervang dan de batterijen en plaats deze opnieuw. Druk op **OFF** en **ON**, in deze volgorde, en controleer het display opnieuw.)

N.B.: Doordat uit een lege batterij de vloeistof weglekt, kan het niet-vervangen van een lege batterij schade toebrengen aan de calculator. Verwijder een lege batterij onmiddellijk.




WERKING VIA AC-VOEDING (OPTIONEEL)

AC-adapter: Modet EA-28A

Wanneer een AC-adapter op de calculator is aangesloten, dan wordt automatisch van de batterijen op de AC-voedingsbron overgeschakeld.

DE AC-ADAPTER AANSLUITEN



Controleer of de calculator uitgeschakeld is voordat u de netadapter aansluit of losmaakt.

Om de netadapter aan te sluiten, volgt u de stappen ① en ②.

Om de netadapter los te maken, voert u de procedure in de omgekeerde volgorde uit.

- N.B.:**
- Wanneer de eenheid niet wordt gebruikt, verwijder de adapter dan uit de calculator en het stopcontact.
 - Gebruik alleen een EA-28 AC-adapter.

LET OP

Wanneer een andere AC-adapter dan de EA-28A wordt gebruikt, kan er een ongeschikte voeding op uw SHARP calculator komen te staan en zal deze worden beschadigd.

FOUTEN

Er zijn verschillende situaties tijdens welke een fouttoestand zal optreden. Wanneer dit gebeurt, zal het foutsymbool "E" op het display verschijnen en zal "- - - - -" worden afgedrukt. Ook zullen alle toetsen, behalve $\boxed{C\cdot CE}$, $\boxed{\uparrow}$ en \boxed{OFF} elektronisch worden geblokkeerd.

Druk op $\boxed{C\cdot CE}$ om het berekenen opnieuw te starten.

De inhoud van het geheugen ten tijde van de fout, is bewaard.

1. Wanneer het hele getal van een antwoord langer is dan 12 tekens en korter dan 24 tekens.


OVERFLOW-BEREKENING

[bijv. Stel de positie voor het decimaalteken in op "F".
888888888888 $\boxed{+}$ 345678923456 $\boxed{=}$ \rightarrow 1,23456781234E
(1,23456781234 \times 1.000.000.000.000 = 1.234.567.812.340)]

2. Wanneer een cijfer door nul wordt gedeeld (bijv. 5 $\boxed{\div}$ 0 $\boxed{=}$).
3. Wanneer de inhoud van het geheugen meer is dan 12 hele getallen (bijv. \boxed{CM} 999999999999 $\boxed{M+}$ 1 $\boxed{M+}$)

4. Wanneer het hele getal van een quotiënt in een percentageberekening uit 25 tekens bestaat (bijv. 100000000000 $\boxed{\div}$ 0,00000000001 $\boxed{\%}$)
- Wanneer het papier vastloopt, de printer stopt en het foutsymbool "P.E" verschijnt. Schakel de calculator uit. Scheur het doorgevoerde papier af en trek het resterende deel van het papier naar voren en uit de printer.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Verwerkingscapaciteit: 12 tekens cijfers
- Voeding: 6V  (gelijkspanning): Heavy-duty mangaanbatterij, AA-formaat (of R6) × 4
AC: plaatselijke spanning met AC-adapter EA-28A (optioneel)
- Werking: Heavy-duty mangaanbatterij, AA-formaat (of R6)
Ong. 5.000 uren (in niet-afdrukken stand, weergeven van 555'555 bij 25°C omgevingstemperatuur)
De gebruiksduur hangt af van het type batterijen en de wijze van gebruik.
- Automatische uitschakelfunctie (APO): Om uw batterijen te sparen, schakelt deze functie de eenheid uit circa 12 minuten nadat de laatste keer een toets is ingedrukt.

Berekeningen:

Vier rekenkundige functies, constanten, kwadraat, reeksen, macht, percentage, omgekeerde getallen, toeslag, korting, geheugen, belasting, etc.

PRINTGEDEELTE


Printsnelheid:	Ong. 1,4 regels/sec (de printsnelheid verandert een weinig afhankelijk van het aantal tekens per regel).
Printpapier:	57 mm – 58 mm breed diameter van 80 mm (max.)
Bedrijfstemperatuur:	0°C – 40°C
Stroomverbruik:	6V $\overline{\text{---}}$ (gelijkspanning): 1,7 W
Afmetingen:	96 (W) × 191 (D) × 40 (H) mm
Gewicht:	Ong. 315 g (met batterijen)
Accessoires:	1 × inktrol (aangebracht), 1 × rol papier, 4 × batterij (R6) en gebruiksaanwijzing

TERUGSTELLEN VAN HET APPARAAT (RESET)

Als het apparaat tijdens het gebruik wordt blootgesteld aan sterke schokken, krachtige elektrische velden of een andere ongewone toestand, kan het gebeuren dat geen van de toetsen meer werkt. Mccht dit voorkomen, druk dan op de RESET schakelaar aan de onderkant van het apparaat. De RESET schakelaar mag alleen worden ingedrukt:

- indien er een abnormale situatie optreedt en geen van de toetsen meer werkt.
- wanneer u de batterijen gaat aanbrengen of vervangen.

Opmerkingen:

- Bij indrukken van de RESET schakelear worden het vastgelegde belastingtarief en eventuele opgeslagen gegevens gewist.
- Gebruik enkel een balpen om de RESET schakelaar in te drukken. Gebruik geen voorwerp waarvan de punt kan afbreken of een voorwerp met een erg spitse punt, zoals een naald.
- Druk op  nadat u het RESET switch heeft ingedrukt en controleer of er inderdaad "0." verschijnt.

HUOMAUTUKSIA KÄYTÖSTÄ

Kiitämme tulostavan elektronisen SHARP-laskimen mallin EL-1611P hankinnasta!

Jotta SHARP-laskimesi toimisi ongelmitta, suosittelemme seuraavaa:

1. Laskinta ei saa pitää erittäin kuumassa tai kylmässä paikassa eikä sellaisessa paikassa, jossa on huomattavasti kosteutta tai pölyä.
2. Laskin tulee puhdistaa pehmeällä ja kuivalla kankaalla. Älä käytä liuottimia tai märkää kangasta.
3. Koska tämä tuote ei ole vedenpitävä, älä käytä tai säilytä sitä sellaisissa paikoissa, missä sille voi roiskua nestettä, esimerkiksi vettä. Sadepisarot, vesisumu, suihku, kahvi, höyry, hiki tms. voivat myös aiheuttaa virhetoimintoja.
4. Jos laskinta täytyy huoltaa, pyydämme viemään sen SHARP-jälleenmyyjälle, huoltamoon, jonka SHARP on hyväksynyt tai SHARP-korjaamoon.

5. Jos virtajohto irrotetaan sähkövirran katkaisemiseksi kokonaan tai paristot vaihdetaan, muistiin tallennettu veroprosentti pyyhkiytyy pois.

SISÄLTÖ

	Sivu
KÄYTTÖSÄÄTIMET	79
MUSTERULLAN VAIHTO	80
PAPERIRULLAN VAIHTO	82
VIRTALÄHDE	84
VIRHEET	86
TEKNISET TIEDOT	87
LAITTEEN SÄÄTÄMINEN ALKUTILAAN	88
LASKENTAESIMERKKEJÄ	92
VEROPROSENTTILASKELMAT	98

KÄYTTÖSÄÄTIMET

ON
C-CE

VIRTAKYTKIN / TYHJENNYKSEN / NÄPPÄILLYN ARVON TYHJENNYKSEN NÄPPÄIN:

Tyhjennys: Tämä näppäin toimii myös laskurekisterin tyhjennysnäppäimenä ja korjaa virhetilan.

Näppäilyyn arvon tyhjennys: Kun tätä näppäintä painetaan numeron jälkeen ja ennen toimintoa, numero pyyhkiytyy pois.

OFF

VIRTAKATKAISIN:

Kun tätä näppäintä painetaan, virta katkeaa.

P

TULOSTUSNÄPPÄIN:

Paperin säästämiseksi on mahdollista tulostaa vain se mikä näkyy, jopa ei-tulostusmuodolla.

Kun painetaan näppäintä **[P]** numeron näppäilyyn jälkeen, näppäily ja symboli # tulostuvat myös ei-tulostusmuodolla. Kun painetaan näppäintä **[.]**, erottaja tulee numeroon kuten esimerkiksi koodiin, päivämäärään jne. Erottaja näkyy pisteenä ja vinoviivana, mutta se tulostuu pilkkuna.

P/NP
M+

MUISTI + NÄPPÄIN / TULOSTIMEN KYTKIN / KATKAISIN:

Painamalla näppäintä **[2nd]** **[P/NP]** valitaan muoto, jolla

tulostus tapahtuu tai muoto, jolla tulostusta ei ole. Laskin toimii näyttö/tulostusmuodolla tai vain näyttömuodolla riippuen laskimen nykytilasta.

“P” näkyy näytössä: Tulostusmuoto

“NP” näkyy näytössä: Ei-tulostusmuoto

DEC
M-

MUISTI – NÄPPÄIN / DESIMAALIPAIKAN VALINTANÄPPÄIN:

Painamalla näppäintä **[2nd]** **[DEC]** valitaan summan desimaalipaikat.

→ F → 3 → 2 → 1 → 0 → A →

“F” näkyy näytössä:

Vastaus näkyy kelluvalla desimaalijärjestelmällä.

“3, 2, 1, 0” näkyy näytössä:

Näyttää vastauksen desimaalipaikkojen lukumäärän.

“A” näkyy näytössä (lisäysmuoto):

Näppäilyjen yhteenlasku- ja vähennysarvojen desimaalipilkku asettuu automaattisesti näppäilyyn luvun 2 numerolle pienimmästä numerosta. Lisäysmuodon käyttö mahdollistaa lukujen lisäyksen ja vähennyksen ilman desimaalipilkun näppäilemistä.

Näppäinten $\square \cdot \square$, $\square \times \square$ ja $\square \div \square$ käyttö ohittaa automaattisesti lisäysmuodon ja desimaalisesti oikea vastaus tulostuu.

$\square \text{TAX-}$ **ENNEN VEROA –NÄPPÄIN**

$\square \text{RATE SET}$
 $\square \text{TAX+}$ **VERO MUKANA –NÄPPÄIN / VEROPROSENTIN SÄÄTÖNÄPPÄIN:**

Veroprosentti voidaan säätää painamalla näppäintä $\square 2\text{nd}$ $\square \text{RATE SET}$. (Veroprosentiksi voidaan tallentaa muistiin korkeintaan 4-numeroinen luku desimaalipilkkaa lukuun ottamatta.)

$\square 2\text{nd}$ **2. TOIMINNON NÄPPÄIN:**

Kun halutaan käyttää näppäimen yläreunaan merkittyä toimintoa kuten “DEC”, paina ensin näppäintä $\square 2\text{nd}$. (Kun painetaan näppäintä $\square 2\text{nd}$, “2nd” tulee näkyviin näytön yläreunaan.)

Esimerkki: Desimaalipaikan säätö muutetaan säädöltä F säätöön 2

$\square 2\text{nd}$ $\square \text{DEC}$, $\square 2\text{nd}$ $\square \text{DEC}$

$\square \uparrow$ **PAPERIN SYÖTTÖNÄPPÄIN:**

Tätä painettaessa paperinauha siirtyy eteenpäin.

NÄYTTÖ:



F: Kelluva desimaalimuoto

3, 2, 1, 0: Ennalta säädetty desimaalimuoto

A: Lisäysmuoto

P: Tulostusmuoto

NP: Muoto, jolla tulostusta ei tapahdu

2nd: $\square 2\text{nd}$ toiminnot ovat käytettävissä

TAX+: Vero mukaan luettu

TAX-: Ennen veroa

TAX : Veroprosentti

M: Muisti

-: Miinus

E: Virhe

- Selityksen vuoksi kaikki symbolit näkyvät yllä olevassa näytössä. Käytössä näin ei kuitenkaan tapahdu.

MUSTERULLAN VAIHTO


Jos tulostus on epäselvä vaikka musterulla on oikeassa asennossa, vaihda rulla.

Musterulla: Tyyppi EA-732R


VAROITUS

MUSTEEN LISÄÄMINEN KULUNEESEEN MUSTERULLAAN TAI MUUN KUIN HYVÄKSYTYN RULLAN KÄYTTÖ SAATTAA VAHINGOITTA A TULOSTINTA PAHASTI.


- 1) Katkaise virta.
- 2) Irrota tulostimen kansi. (Kuva 1)
- 3) Irrota musterulla kääntämällä sitä vastapäivään ja vetämällä sitten ylös. (Kuva 2)
- 4) Aseta uusi musterulla paikalleen oikein. Varmista, että rulla on hyvin paikallaan. (Kuva 3)
- 5) Vedä tulostimen kansi takaisin paikalleen.



Kuva 1




Kuva 2



Kuva 3

Tulostusmekanismin puhdistaminen

Jos tulostus toimii heikosti pitkän käyttöajan jälkeen, puhdista tulostuspyörä seuraavalla tavalla:

- 1) Irrota tulostimen kansi ja musterulla.
- 2) Asenna paperirulla paikalleen ja syötä paperia kunnes sitä tulee ulos tulostusmekanismin edestä.
- 3) Aseta pieni harja (esimerkiksi hammasharja) kevyesti tulostuspyörää vasten ja puhdista pyörä painamalla .
- 4) Aseta musterulla ja tulostimen kansi takaisin paikalleen.

Huomautuksia:


- Älä koskaan yritä pyörittää tulostushihnaa tai estää sen liikettä tulostuksen aikana. Tämä saattaa aiheuttaa virheellisen tulostuksen.
- Älä pyöritä tulostusmekanismia käsin, se saattaa vahingoittaa tulostinta.

PAPERIRULLAN VAIHTO



Älä koskaan aseta paikalleen paperirullaa, jonka paperi on revennyt. Revennyt paperi juuttuu helposti kiinni. Leikkaa alkureuna aina ensin pois sakseilla.

◆ Käytettäessä paperia, jonka ulkohalkaisija on 25 mm tai vähemmän:

Paperirulla: Tyyppi EA-7100P



VAIHE 1




VAIHE 2



VAIHE 3

Alkureuna




Paperin
leikkaaja


VAIHE 4

Huomautus: Uusi paperirulla voidaan hankkia liikkeistä, joissa laskin EL-1611P on myytävänä.

◆ Käytettäessä paperia, jonka sisähalkaisija on 12 mm ja ulkohalkaisija korkeintaan 80 mm





VAIHE 1




Paperin pidin


VAIHE 2




VAIHE 3



VAIHE 4



VAIHE 5



VAIHE 6

- Huomautus:**
- Älä koskaan pidä varusteisiin kuuluvaa paperia (ulkohalkaisija 25 mm) pitimessä.
 - Tulostimen sisustan koskettaminen paperin vaihdon yhteydessä saattaa vahingoittaa tulostinta.
 - Laskimessa on vapaa paperimekanismi. Kun paperia vedetään ulos, vedä sitä suoraan eteenpäin paperin leikkauspuolelta.

VIRTALÄHDE

Laskin toimii kuivaparistoilla.

Laskinta voidaan käyttää myös verkkovirralla verkkolaitteen kautta.

KÄYTTÖ PARISTOILLA


Jos näyttö on himmeä tai jos tulostus pysähtyy ennen tulostusta tai sen aikana, paristot on vaihdettava.

Paristo: Tehokas mangaaniparisto, koko AA (tai R6) × 4

1. Katkaise virta painamalla näppäintä **OFF**.
2. Irrota paristokotelon kansi siirtämällä sitä kannessa olevan nuolen suuntaan.
3. Vaihda paristot. Varmista, että pariston “+” ja “-” merkit vastaavat laskimen “+” ja “-” merkkejä. Aseta aina paikalleen 4 paristoa yhtäaikaan.
4. Aseta paristotilan kansi takaisin paikalleen.
5. Paina vaihdon jälkeen näppäintä **OFF** ja **ON** tässä järjestyksessä, jotta laskimen tiedot pyyhkiytyvät pois.

Kun paristot on asetettu paikalleen oikein, “0.” näkyy. (Jos näyttö on tyhjä, siinä näkyy muita merkkejä tai jos näppäimet eivät toimi, ota paristot pois ja aseta ne sitten paikalleen uudelleen. Paina näppäimiä **OFF** ja **ON** tässä järjestyksessä ja tarkista näyttö uudelleen.)

Huomautus: Paristoista saattaa vuotaa nestettä. Jos loppuun kulunut paristo jätetään paristokoteloon, laskin saattaa vahingoittua. Ota käytetty paristo siis heti pois laskimesta.




Paristokotelon kansi

VERKKOKÄYTTÖ (VALINNAINEN)

Verkkolaite: Malli EA-28A

Kun verkkolaite liitetään laskimeen, laskin kytkeytyy automaattisesti ottamaan virran kuivaparistojen sijasta verkosta.

VERKKOLAITTEEN LIITTÄMINEN



Varmista, että laskimen virta on katkaistu, kun verkkolaite liitetään tai irrotetaan.

Liitä verkkolaite suorittamalla vaiheiden ① ja ② toimenpiteet.

Irrota verkkolaite suorittamalla toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.

- Huomautuksia:**
- Kun laskinta ei käytetä, irrota verkkolaite laskimesta ja seinäpistorasiasta.
 - Älä koskaan käytä muuta verkkolaitetta kuin mallia EA-28A.

HUOMAUTUS

Muun verkkolaitteen kuin mallin EA-28A käyttö aiheuttaa virheellisen jännitteen SHARP-laskimeen ja aiheuttaa vahinkoja.

VIRHEET

Useat eri tilanteet aiheuttavat kapasiteetin ylittymisten tai virhetilan. Jos näin käy, virhetunnus "E" tulee näkyviin ja "- - - - -" tulostuu ja kaikki näppäimet lukkiutuvat sähköisesti lukuun ottamatta näppäimiä $\boxed{C-CE}$, $\boxed{\uparrow}$ ja \boxed{OFF} . Laskutoimenpiteiden aloittamiseksi uudelleen on painettava näppäintä $\boxed{C-CE}$.

Muistin sisältö pysyy tallessa virhetilan aikana.

1. Kun vastauksen kokonaisluku on suurempi kuin 12-numeroinen mutta pienempi kuin 24-numeroinen.


LASKUKAPASITEETIN YLITTYMINEN

[Esim. Valitse desimaalipaikka "F".
888888888888 $\boxed{+}$ 345678923456 $\boxed{=}$ \rightarrow 1,23456781234E
(1,23456781234 \times 1.000.000.000.000 = 1.234.567.812.340)]

2. Kun jokin luku jaetaan nolllalla. (Esimerkki: 5 $\boxed{\div}$ 0 $\boxed{=}$).
3. Kun muistisisältö on suurempi kuin 12-numeroinen.
(Esimerkki: \boxed{CM} 999999999999 $\boxed{M+}$ 1 $\boxed{M+}$)
4. Kun prosenttilaskun tekijän kokonaisluvussa on 25 numeroa.
(Esimerkki: 10000000000 $\boxed{\div}$ 0,00000000001 $\boxed{\%}$)

- Jos paperi juuttuu kiinni, tulostus loppuu ja näyttöön tulee virhetunnus "P.E". Katkaise laskimesta virta. Revi paperinauha irti ja vedä jäljellä olevaa paperia eteenpäin ja ota se kokonaan pois laskimesta.

TEKNISET TIEDOT

Käyttökapasiteetti:	12 numeroa
Virtalähde:	6V  (tasavirta): Tehokas mangaaniparisto, koko AA (tai R6) × 4 Vaihtovirta: Paikallinen jännite verkkolaitteella EA-28A (valinnainen lisävaruste)
Käyttö:	Tehokas mangaaniparisto, koko AA (tai R6) Noin 5.000 tuntia (ei-tulostusmuodolla, näyttäen 555'555 25°C asteen lämmössä) Käyttöaika riippuu paristojen tyypistä ja käyttötavasta.

Automaattinen virrankatkaisutoiminto (APO):

Laskutoimitukset:

Paristojen säästämiseksi tämä toiminto katkaisee automaattisesti laitteen toiminnasta 12 minuutin kuluttua viimeisen näppäimen painamisesta. Neljä aritmeettista, vakio, neliö, ketju, potenssi, prosentti, käänteisarvo, lisäys, vähennys, muisti, vero jne.

TULOSTINOSA


Tulostusnopeus:	Noin 1,4 riviä/s (tulostusnopeus vaihtelee hieman riippuen riville tulostettavien numeroiden määrästä)
Tulostuspaperi:	57 mm – 58 mm leveä 80 mm halkaisijaltaan (maks.)
Käyttölämpötila:	0°C – 40°C
Virrankulutus:	6 V $\overline{\text{---}}$ (tasavirta): 1,7 W
Mitat:	96 mm (L) × 191 mm (S) × 40 mm (K)
Paino:	Likim. 315 g (paristot mukaan lukien)
Varusteet:	Musterulla × 1 (asennettu), paperirulla × 1, kuivaparisto (R6) × 4 ja käyttöohje

LAITTEEN NOLLAUS

Voimakkaat iskut, altistuminen sähkökentille tai jokin muu epätavallinen tilanne saattaa aiheuttaa laitteen joutumisen epäkuntoon, jolloin laite ei reagoi painettaessa mitä painiketta tahansa. Jos näin käy, on painettava laitteen pohjassa olevaa RESET-näppäintä. RESET-näppäintä on painettava vain seuraavissa tapauksissa:

- kun mikään näppäin ei toimi johtuen jostakin epätavallisesta tilasta.
- asennettaessa tai vaihdettaessa paristot.

Huomautuksia:

- RESET-näppäimen painaminen aiheuttaa sen, että tallennettu veroprosentti ja muut tallennetut tiedot pyyhkiytyvät pois muistista.
- Paina RESET-näppäintä kuivamustekynän kärjellä. Älä käytä mitään särkyvää tai terävää esinettä kuten esimerkiksi neulaa.
- Kun RESET-näppäintä on painettu, paina näppäintä  ja varmista, että "0." näkyy.

CALCULATION EXAMPLES

1. To insure that each calculation is performed correctly, press **C·CE** **C·CE** firmly before starting the calculation.
2. Press **2nd** **P/NP** to select print mode or non-print mode. "P" appears in print mode and "NP" appears in non-print mode. Unless otherwise stated, it is assumed the calculator is in print mode.
3. Example procedures are listed in following manner unless otherwise specified.
4. The symbols on the display, such as "F", "P", and "TAX+", etc., are abbreviated here — only "M" is indicated.

Decimal position (F, 3, 2, 1, 0, A)	Operation	Display	Print
--	-----------	---------	-------

RECHNUNGSBEISPIELE

1. Um sicherzugehen, daß die Berechnung richtig durchgeführt wird, vor jeder Berechnung **C·CE** **C·CE** fest drücken.
2. Durch Drücken von **2nd** **P/NP** wird zwischen Drucken und Nicht-Drucken umgeschaltet. "P" erscheint in der Betriebsart Drucken und "NP" erscheint bei Wahl von "Nicht Drucken". Wenn nicht anders angegeben, wird davon ausgegangen, daß der Rechner in der Drucken-Betriebsart ist.
3. Beispiele für das Vorgehen werden folgendermaßen dargestellt, wenn nicht anders angegeben.
4. Die Symbole auf der Anzeige, z.B. "F", "P", "TAX+" usw. werden hier abgekürzt und nur "M" wird angezeigt.

Ziffernstelle (F, 3, 2, 1, 0, A)	Bedienung	Anzeige	Druck
-------------------------------------	-----------	---------	-------

EXEMPLES DE CALCULS

1. Afin de s'assurer que chaque opération est effectuée correctement, bien appuyer sur **C·CE** **C·CE** avant de commencer le calcul.
2. Pour sélectionner le mode impression ou le mode non-impression, appuyer sur **2nd** **P/NP**. "P" s'affiche dans le cas du mode d'impression, "NP" dans le cas du mode de non-impression. Sauf indication contraire, la calculatrice est supposée être dans le mode impression.
3. Sauf indication contraire, les méthodes figurent de la manière suivante.
4. Les symboles sur l'affichage, tels que "F", "P", "TAX+", etc. sont abrégés ici – seul "M" est indiqué.

Place de la virgule (F, 3, 2, 1, 0, A)	Opération	Affichage	Impression

EJEMPLOS DE CALCULOS

1. Para asegurarse de que cada cálculo se efectúa correctamente, presione **C·CE** **C·CE** firmemente antes de empezar el cálculo.
2. Presionar **2nd** **P/NP** par seleccionar el modo de impresión o de no impresión. "P" aparece en la modalidad de impresión y "NP" aparece en la modalidad de no impresión. Excepto que se indique lo contrario se supone que la calculadora está en el modo de impresión.
3. Los procedimientos de ejemplos están puestos de la siguiente manera, a menos que se especifique lo contrario.
4. Los símbolos de la pantalla, tales como "F", "P", "TAX+", etc., están abreviados aquí. Sólo se indica "M".

Posición decimal (F, 3, 2, 1, 0, A)	Operación	Exhibición	Impresión

ESEMPI DI CALCOLO

1. Per assicurare che ogni calcolo venga eseguito in modo corretto, prima di cominciare a calcolare, premere $\boxed{C\cdot CE}$ $\boxed{C\cdot CE}$ con decisione.
2. Premere $\boxed{2nd}$ $\boxed{P/NP}$ per scegliere il modo con stampa o senza stampa. "P" appare nel modo di stampa e "NP" appare nel modo di non-stampa. Se non è specificato niente in contrario, si assume che la calcolatrice sia usata nel modo di stampa.
3. Le procedure di esempio sono elencate nel modo seguente, a meno che diversamente specificato.
4. I simboli sul display tipo "F", "P" e "TAX+", etc., sono abbreviati qui solo "M" è indicato.

Posizione decimal (F, 3, 2, 1, 0, A)	Operazione	Display	Stampa

GRUNDLÄGGANDE RÄKNEEXEMPEL

1. Tryck ned $\boxed{C\cdot CE}$ $\boxed{C\cdot CE}$ ordentligt innan beräkningar påbörjas för säkerhets skull.
2. Tryck ned $\boxed{2nd}$ $\boxed{P/NP}$ för att välja funktion för utskrift eller non-utskrift. "P" visas anges vid utskriftsfunktionen medan "NP" visas när denna funktion inte används. Såvida annat inte anges uttrycklingen, antas att räknaren är inställd för utskrift.
3. Exempelen på tillvägagångssätt förtecknas på nedanstående sätt såvida inte annat anges.
4. Symbolerna på skärmen, såsom "F", "P", "TAX+" o.dyl., är här förkortade – enbart "M" anges.

Decimalplats (F, 3, 2, 1, 0, A)	Operation	Sifferskärm	Utskrift

REKENVOORBEELDEN

1. Om er zeker van te gaan dat een berekening correct zal worden uitgevoerd, dient $\boxed{C\cdot CE}$ $\boxed{C\cdot CE}$ goed te worden ingedrukt alvorens met de berekening wordt begonnen.
2. Druk op $\boxed{2nd}$ $\boxed{P/NP}$ om de print- of de niet printen-modus te selecteren. In de printmodus verschijnt "P" en in de niet printen-modus verschijnt "NP" op het display. Tenzij anders aangegeven, wordt aangenomen dat de calculator in de printmodus staat.
3. De aanwijzingen in de voorbeelden zijn als volgt gerangschikt, tenzij anders aangegeven.
4. De symbolen op het display, zoals "F", "P" en "TAX+" enz., zijn hier afgekort – alleen "M" is aangegeven.

Positie van decimale punt (F, 3, 2, 1, 0, A)	Bediening	Display	Afdruk

LASKENTAESIMERKKEJÄ

1. Jotta saadaan varmistettua, että laskutoimitus tapahtuu oikein, paina näppäintä $\boxed{C\cdot CE}$ $\boxed{C\cdot CE}$ lujasti ennen laskennan aloittamista.
2. Valitse näppäintä $\boxed{2nd}$ $\boxed{P/NP}$ painamalla tulostusmuoto tai muoto, jossa tulostusta ei tapahdu. "P" näkyy tulostusmuodolla ja "NP" muodolla, jolla tulostusta ei tapahdu. Ellei toisin mainita, esimerkeissä oletetaan, että lasin on tulostusmuodolla.
3. Esimerkkitoimenpiteet on mainittu seuraavalla tavalla ellei toisin mainita.
4. Näytön symbolit kuten "F", "P" ja "TAX+" jne. on lyhennetty tässä - vain "M" näkyy.

Desimaalipaikka (F, 3, 2, 1, 0, A)	Toiminto	Näyttö	Tulostus

**NON-ADD PRINT / NICHTRECHNEND-DRUCK /
 IMPRESSION DE NON-ADDITION / IMPRESIÓN DE NO SUMA /
 STAMPA DATI SENZA ADDIZIONAMENTO /
 UTSKRIFT I NON-ADD FUNKTION /
 NIET-TOEVOEGEN-PRINTMODUS /
 TULOSTUS ILMAN LISÄYSTÄ**

No. 1 2 3
 6. 20. 2001

F	123 <input type="checkbox"/> P	123.	123·#
	6 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 2001 <input type="checkbox"/> P	6.20 -2001	6·20·2001#

**ADDITION AND SUBTRACTION WITH ADD MODE /
 ADDITION UND SUBTRAKTION MIT ADDITIONSHILFE /
 ADDITION ET SOUSTRACTION AVEC MODE D'ADDITION /
 SUMA Y RESTA CON MODO DE SUMA /
 ADDIZIONI E SOTTRAZIONI CON VIRGOLA AUTOMATICA /
 ADDITION OCH SUBTRAKTION I ADD-LÄGE /
 OPTELLEN EN AFTREKKEN MET DE DECIMAAL-
 INVOEGINGSFUNCTIE /
 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU LISÄYSMUODOLLA**

$$2.50 + 4.50 - 3.00 =$$

A	<input type="checkbox"/> · <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> · <input type="checkbox"/> CE 250 <input type="checkbox"/> + 450 <input type="checkbox"/> -		
	300 <input type="checkbox"/> =	4.00	4·00 *

- Note: was not used in the entries.
 Hinweis: wurde nicht für die Eingabe verwendet.
 Note: La n'a pas été utilisée dans les entrées.
 Nota: La no ha sido usada en los registros.
 Nota: non è stato usato per l'impostazione.
 Anm.: Tangenten användes ej vid inslagningen av talen.
 Opmerking: werd niet gebruikt tijdens het invoeren van de getallen.
 Huomautus: ei ole käytetty näppäiltäessä.

**MIXED CALCULATIONS / GEMISCHTE RECHNUNG /
 CALCUL COMPLEXE / CALCULOS MIXTOS / CALCOLI MISTI /
 BLANDAD RÄKNING / GEMENGDE BEREKENINGEN /
 SEKALASIA LASKUTOIMITUKSIA**

$$12 \times 45 \div 4 =$$

0	12 \times 45 \div 4 $=$	135.	135.*
---	-----------------------------	------	-------

**POWER / POTENZBERECHNUNGEN / PUISSANCE /
 POTENCIA CALCOLI DELLE / POTENZE / POTENSRÄKNING /
 MACHTSVERHEFFEN / POTENSSI**

$$2^2 = 2 \times 2 = \textcircled{1}$$

$$2^3 = 2 \times 2 \times 2 = \textcircled{2}$$

(Non-print mode / Nicht-Drucken-Betriebsart / Mode non-impression / Modalidad de no-impresión / Modo senza stampa / Ingen utskrift /			
---	--	--	--

	Niet printen-modus / Muoto, jolla tulostusta ei tapahdu)		
0	2nd P/NP 2 \times $=$ $=$ P	4. $\textcircled{1}$ 8. $\textcircled{2}$	8. $\textcircled{2}$

**CONSTANT / KONSTANTEN / CONSTANCE / CONSTANCE /
 COSTANTI / KONSTANTER / CONSTANTEN / VAKIO**

$$295 \times 8 =$$

$$295 \times 6 =$$

0	295 \times 8 $=$ 6 $=$	2'360. 1'770.	2360.* 1770.*
---	-----------------------------	------------------	------------------

$$18 \div 2 =$$

$$12 \div 2 =$$

0	18 \div 2 $=$ 12 $=$	9. 6.	9.* 6.*
---	---------------------------	----------	------------

**ADD-ON AND DISCOUNT / AUFSCHLAG UND ABSCHLAG /
 MAJORATION ET RABAIS / RECARGOS Y DESCUENTOS /
 MAGGIORAZIONE E SCONTO / PÅLÄGG OCH RABATT /
 OPSLAG EN KORTING / LISÄYS JA VÄHENNYS**

A. 15% add-on to 1200. / Ein Aufschlag von 15% zu 1200. /
 Majoration de 15% de 1200. / Un 15% de recargo sobre 1200. /
 Una maggiorazione del 15% su 1200. / 15% pålägg på 1200. /
 Een opslag van 15% op 1200. / 15% lisätään 1200:aan

	1200 + 15 %	1'380.00	1380.00*
2	(1200 × 15 %	180.00	180.00*
	+ =)	1'380.00	1380.00*

B. 10% discount on 1200. / Abschlag von 10% von 1200. /
 Rabais de 10% sur 1200. / Un 10% de descuento sobre 1200. /
 Uno sconto del 10% su 1200. / 10% rabatt på 1200. /
 Een korting van 10% op 1200. / 10 % vähennys 1200:sta

	1200 - 10 %	1'080.00	1080.00*
2	(1200 × 10 %	120.00	120.00*
	- =)	1'080.00	1080.00*

**RECIPROCAL / REZIPROKRECHNUNGEN / INVERSES /
 RECIPROCOS / RECIPROCI / RÄKNING /
 RECIPROQUE BEREKENINGEN / KÄÄNTEISARVO**

$$\frac{1}{7} =$$

F	7 ÷ = =	0.14285714285	0.14285714285*
---	------------------------------	---------------	----------------

**PERCENT / PROZENT / POURCENTAGE / PORCENTAJES /
PERCENTUALI / PROCENT / PROCENTBEREKENINGEN /
PROSENTTI**

$$650 \times 15\% =$$

2	650 \times 15 %	97.50	97.50*
---	-------------------	-------	--------

$$123 \div 1368 = (\%)$$

2	123 \div 1368 %	8.99	8.99*
---	-------------------	------	-------

**MEMORY / SPEICHERRECHNUNG / MÉMOIRE / MEMORIA /
MEMORIA / MINNE / GEHEUGENBEREKENINGEN / MUISTI**

$$46 \times 78 = \textcircled{1}$$

$$+) 125 \div 5 = \textcircled{2}$$

$$-) 72 \times 8 = \textcircled{3}$$

$$\text{Total} = \textcircled{4}$$

- Press $\boxed{\text{CM}}$ to clear the memory before starting a memory calculation.
- Zum Löschen aller früheren Eingaben in den Speicher drückt man $\boxed{\text{CM}}$.
- Effacer le contenu de la mémoire ($\boxed{\text{CM}}$) avant de procéder à un calcul avec mémoire.
- Apretar $\boxed{\text{CM}}$ para cancelar la memoria antes de empezar a efectuar un cálculo con memoria.
- Prima di eseguire il calcolo con memoria, premere $\boxed{\text{CM}}$ per azzerare quest'ultima.
- Tryck ned $\boxed{\text{CM}}$ för att rensa minnet innan räkning med minnet påbörjas.
- Druk op $\boxed{\text{CM}}$ om het geheugen te wissen alvorens met een berekening te beginnen waarbij het geheugen zal worden gebruikt.
- Tyhjennä muisti painamalla näppäintä $\boxed{\text{CM}}$ ennen muistilaskelman aloittamista.

0	CM		
	46 \times 78 M+	3'588. ^M	3588. ^M ①
	125 \div 5 M+	25. ^M	25. ^M ②
	72 \times 8 M-	576. ^M	576. ^M ③
	RM		3037. ^M ④
		3'037. ^M	◇

**TAX RATE CALCULATIONS / STEUER-BERECHNUNGEN /
 CALCULS DE TAXE /
 CALCULOS CON EL TIPO DE IMPUESTO /
 CALCOLI DEL TASSO DI TASSAZIONE /
 RÄKING MED SKATTESATSER /
 BEREKENING VAN BELASTINGTARIEVEN /
 VEROPROSENTTILASKELMAT**

- EXAMPLE 1:** Set a 5% tax rate.
 Calculate the total amount for adding a 5% tax to \$800.
- BEISPIEL 1:** Die Steuerrate wird auf 5% festgelegt.
 Berechne den Gesamtbetrag bei einen Aufschlag von 5% Steuern auf \$800.
- EXEMPLE 1:** Choisir une taxe de 5%.
 Calculer le montant d'un article à \$800 avec cette taxe.
- EJEMPLO 1:** Fijar el tipo de impuesto al 5%.
 Calcular la cantidad total resultante de añadir el impuesto del 5% a \$800.

- ESEMPIO 1:** Impostare un tasso di tassazione del 5%.
 Calcolare l'ammontare dell'aggiunta di una tassa del 5% a \$800.
- EXEMPEL 1:** Ställ in en skattesats på 5%.
 Räkna ut slutsumman när 5% skatt läggs till \$800.
- VOORBEELD 1:** Stel een 5% belastingtarief in.
 Bereken het totaalbedrag bij 5% belasting op \$800.
- ESIMERKKI 1:** Säädä 5% veroprosentti.
 Lasketaan vero 800\$:sta ja veron sisältävä kokonaissumma.

F	5	5.	
	<input type="text" value="2nd"/> <input type="text" value="RATE SET"/>		
		5.000	...5.000%
	800 <input type="text" value="TAX+"/>		800.
		840.	...40.
			840.

EXAMPLE 2: Perform two calculations using \$840 and \$525, both of which already include tax. Calculate the tax on the total and the total without tax. (tax rate: 5%)

BEISPIEL 2: Zwei Berechnung mit \$840 und \$525 ausführen, die beide jeweils den Steueranteil enthalten. Berechne die Steuern für die Gesamtsumme und die Gesamtsumme ohne Steuern. (Steuerrate ist 5%)

EXEMPLE 2: Réalise deux calculs en utilisant \$840 et \$525, les deux incluant déjà la taxe. Calcule la taxe sur le total et le total sans la taxe. (taux de la taxe: 5%)

EJEMPLO 2: Realice dos cálculos utilizando \$840 y \$525, los cuales ya incluyen impuesto. Calcule et impuesto sobre el total y el total sin impuesto. (Tasa de impuestos: 5%)

ESEMPIO 2: Eseguire due calcoli usando i valori 840 \$ e 525 \$, entrambi con tasse incluse. Calcolare le tasse che sono incluse nel totale e il totale senza tasse. (Aliquota d'imposta: 5%)

EXEMPEL 2: Utför två beräkningar med \$840 och \$525, vilka båda redan inkluderar skatt. Beräkna skatten på summan samt summan utan skatt. (skattesats: 5%)

VOORBEELD 2: Voer twee berekeningen uit met \$840 en \$525; beide bedragen zijn inclusief belasting. Bereken de belasting op het totaal en het totaal zonder belasting. (Belastingtarief: 5%)

ESIMERKKI 2: Suoritetaan kaksi laskutoimitusta käyttämällä lukuja 840\$ ja 525\$, joista kummassakin on jo vero. Laske vero kokonaissummasta ja ilman veroa oleva arvo (veroprosentti 5 %).

F	840	+	840.	840·+
	525	=	1'365.	525·=
		TAX-		1365·*
			1'300.	···65·-
				1300·

MEMO / NOTIZEN / BLOC-NOTES / NOTAS / PROMEMORIA / ANTECKNINGAR / MEMO / MUISTIO

SHARP
SHARP CORPORATION

PRINTED IN CHINA / IMPRIMÉ EN CHINE / IMPRESO EN CHINA
02AT(TINSZ0519EHZZ)